


## 1. Технические характеристики.

Модель	LH-3528	LH-3528-7
Применение	Для легких и средних материалов Тип S: стандарт, тип F: подкладка, тип A: легкие материалы, тип G: джинсовая ткань	
Тип челнока	Маленький челнок	Маленький челнок
Обрезка нити	Не предусмотрена	Предусмотрена
Механизм отключения игловодителя	Не предусмотрен	Не предусмотрен
Максимальная скорость шитья	3000 оборотов в минуту	
Тип иглы	DPx5 #9 – #16 (для типов F, A, S), DPx5 #16 – #22 (тип G)	
Расстояние между иглами	3/32" – 1-1,2" 2,4мм – 38,1 мм	1/8" – 1-1/4" 3,2мм – 31,8мм
Высота подъема прижимной лапки	12мм коленоподъемником; 5,5мм - рукой	
Смазка	JUKI NEW DEFIX OIL № 1 или JUKI MACHINE OIL #7	
Шум	Шум по отношению к шуму на рабочем месте при скорости шитья $n = 2700 \text{ об/мин } L PA \leq 85 \text{ дБ (A)}$ Измерение шума в соответствии с DIN 45635-48-A-1	

Модель	LH-3568 (С функцией выполнения стежка по углам)	LH-3568-7 (с функцией автоматической обрезки нити и выполнения стежка по углам)
Применение	Для легких и средних материалов Тип S: стандарт, тип G: джинсовая ткань	
Тип челнока	Маленький челнок	Маленький челнок
Обрезка нити	Не предусмотрена	Предусмотрена
Механизм отключения игловодителя	предусмотрен	предусмотрен
Максимальная скорость шитья	3000 оборотов в минуту	
Тип иглы	DPx5 #9 – #16 (тип S), DPx5 #16 – #22 (тип G)	
Расстояние между иглами	1/8" – 3/4" 3,2мм – 19,1мм	
Высота подъема прижимной лапки	12мм коленоподъемником; 5,5мм - рукой	
Смазка	JUKI NEW DEFIX OIL № 1 или JUKI MACHINE OIL #7	
Шум	Шум по отношению к шуму на рабочем месте при скорости шитья $n = 2600 \text{ об/мин } L PA \leq 85 \text{ дБ (A)}$ Измерение шума в соответствии с DIN 45635-48-A-1	

## 2. Спецификация частей машины.




1. Рычаг смены иглы (только у моделей LH-3568, LH-3568-7).
2. Кожух нитепрятгивателя
3. Защита пальцев
4. контроллер натяжения нити.
5. панель управления.
6. педаль.
7. коленная подушка
8. включатель
9. включатель механизма обратного продвижения
10. операционная панель
11. намотчик шпули.
12. стойка нити.
13. отверстие для подачи масла.
14. рычаг управления обратного продвижения.
15. рычаг ручного подъема лапка.

### **3. Установка машины.**

**3-1.**


#### **1. Транспортировка швейной машины.**

Держите и переносите машину вдвоем как показано на рисунке.



#### **2. Будьте внимательны при размещении машины.**


Не ставьте машину на выступающие предметы (отвертки и т.д.).




#### **3-2. Установка швейной машины.**

(1). Установка нижней крышки.

1. Нижняя крышка должна лежать на четырех углах выемки стола машины.




2. Закрепите две резиновые опоры (1) на стороне А (сторона оператора) при помощи гвоздей (2), как показано на рисунке. Закрепите две упругие опоры (3) на стороне (В) (где петли) при помощи резинового клея. Затем поместите нижнюю крышку на закрепленные резиновые опоры (1).




3. Удалите заглушку (5) с основания головки машины. Обязательно присоедините заглушку при транспортировке головки отдельно от стола.


Внимание: При эксплуатации швейной машины без заглушки (5) может происходить утечка масла из-под крышки коробки передач (С).




4. Перед установкой головки машины на опоры (8) в четырех углах установите петлю (6) в отверстие в корпусе машины и установите головку машины в резиновую петлю стола (7).



5. Присоедините стержень опоры головки (9) к столу.



6. Отсоедините штуцер подачи масла (10) от резервуара масла и плотно вставьте его в фильтр (11). Штуцер должен быть фиксирован после снятия заглушки (14), прикрепленной к концу штуцера. Затем установите штуцер в разъем (D). Расположите уретановый фильтр (12) на области (E) и поместите фильтр (13), представляющий из себя тонкую пластину, на эту область. Внимание: при незафиксированном штуцере подаче масла (10) в фильтре (11) могут возникнуть проблемы с циркуляцией масла.




### 3-3. Регулировка высоты коленного подъемника

**Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным пуском швейной машины.**




- 1) Стандартная высота, на которую поднимается прижимная лапка при помощи коленоподъемника, составляет 12 мм.




- 2) Вы можете регулировать высоту подъема прижимной лапки до 13 мм при помощи винта регулировки коленоподъемника (1).

Внимание: не работайте на швейной машине, если прижимная лапка (3) поднята на 12мм или более, так как в этом случае игловодитель (2) будет соприкасаться с прижимной лапкой (3).



### 3-4. Установка нитодержателя.


Соберите нитодержатель и установите его отверстие в столе машины. Затяните контргайку (1) для закрепления нитодержателя.  
Если электропитание проведено по потолку, проведите кабель питания сквозь стержень нитодержателя (2).



## 4. Подготовка к работе на швейной машине.

### 4-1. Смазка машины.

#### (1). Циркуляция масла в системе.



Внимание: периодически (примерно раз в 3 месяца) очищайте вышеуказанные на рисунке секции фильтра (4 позиции) для увеличения срока работоспособности машины. При засорении фильтра смазка машины не будет функционировать, и машина может выйти из строя.


Кроме того, заменяйте масло в резервуаре и нижней крышки в случае его загрязнения.

## (2). Не циркуляционная смазка.

Приведите штуцер циркуляции масла (1) в то же положение, в котором он был в момент доставки, и прочно закрепите его так, чтобы он не соприкасался с подвижными частями машины.

Отвинтите винт (2) и слейте масло, скопившееся на дне нижней крышки.

Внимание: при контакте штуцера (1) с маслом, оно впитывается, не проходя через фильтр, что приведет к выходу машины из строя.



## 4-2. Заполнение масляного резервуара.


### Внимание:



Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить нечастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.

Перед тем как использовать машину, заполните масляный бачок, из которого осуществляется смазка челночного механизма.

- 1) Снимите колпачок (1) с отверстия для заливки масла и заполните бачок маслом JUKI New Defrix Oil № 1 или JUKI Machine Oil #7 при помощи масленки, которая поставляется вместе с машиной.
- 2) Уровень масла должен дойти до метки уровня на масляном бачке (2). Если залить слишком много масла, масло будет вытекать из воздушного отверстия в масляном бачке или смазка будет осуществляться неправильно. Поэтому будьте осторожны.
- 3) В процессе эксплуатации швейной машины доливайте масло, когда верхний конец стержня указателя уровня масла (3) опустится до нижней отметки окна указателя уровня масла (2).



**Внимание:**

- 1) при первом заполнении масляного резервуара убедитесь в работоспособности стержня указателя уровня масла (3). Если он не работает, то необходимо наклонить головку машины.
- 2) Перед эксплуатацией новой швейной машины или после продолжительного хранения дайте машине поработать на скорости 2000 об/мин для приработки.
- 3) Используйте только чистое машинное масло.
- 4) Для смазки челнока рекомендуем приобрести масло JUKI New Defrix Oil № 1 (номер: MDFRX1600CO) или JUKI Machine Oil #7 (номер: MML007600CA).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если вы используете метод циркуляции масла в системе, то при первой эксплуатации машины количество масла уменьшается до тех пор, пока оно не соберется в фильтре для циркуляции. Когда верхний кончик стержня указателя масла опустится ниже нижней отметки указателя уровня масла, снова добавьте масло в бачок, чтобы верхний кончик располагался между верхней и нижней отметками указателя уровня масла.


#### 4-3. Регулировка подачи масла в челночный механизм



##### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**


Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.

Регулировка подачи масла в челночный механизм осуществляется при помощи винта регулировки подачи масла (1). Для увеличения подачи масла поверните по часовой стрелке винт регулировки подачи масла (1); для уменьшения подачи масла поверните его против часовой стрелки. Измеряйте количество масла в течение 5 секунд. При существенном уменьшении количества масла машина выйдет из строя, поэтому будьте осторожны.



#### 4-4. Масло в узле подачи.

При эксплуатации машины убедитесь в том, что масло поступает в узел подачи из окошка (1).



Внимание: не добавляйте масло в узел подачи, так как в узле подачи имеется достаточное количество масла, отличающегося от масла челночного механизма.

#### 4-5. Нанесение смазки.



##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.

Периодически наносите на места, требующие смазки, смазочную жидкость с помощью специального хлопкового фитиля или подобного инструмента для обеспечения безопасной работы машины. Машины с автоматической обрезкой нити (LH-3528-7 и LH-3568-7) издают предупреждающий звук при необходимости смазывания определенных частей машины. При появлении этих звуков нанесите смазочную жидкость.


Внимание:

- не смазывайте части машины машинным маслом.


- при нанесении слишком большого количества смазочной жидкости, она может протекать из рычага нитепрятгивателя или игольной пластины, поэтому будьте осторожны при смазывании машины.
- Удостоверьтесь, что вы используете смазочную жидкость из тюбика JUKI GREASE A TUBE (номер 4006323), поставляемого в комплекте с головкой машины.

Тюбик для смазочной жидкости.



Тюбик расположен на внутренней стороне пластины (A).



### LH-3528, LH-3528-7






## LH-3528-7, LH-3568-7




Удалите крышку отсекателя нити (1) и нанесите смазочную жидкость на отверстие соленоидной основы отсекателя (2) и соединительное кольцо (3).


## LH-3568, LH-3568-7.



**Общие рекомендации:** удалите резиновую заглушку, снимите прокладку (A), налейте смазочную жидкость в отверстие. Затем очистите прокладку и отверстие от старой смазки, поместите прокладку на место, нанесите смазочную жидкость на прокладку и закройте её резиновой заглушкой.



#### Отмена предупреждения о необходимости смазывания машины (SC-500).



После определенного времени эксплуатации машины на дисплее блока управления при его включении появится код ошибки error code №220, и раздаутся 5 прерывающихся предупреждающих гудящих сигналов. Это означает, что пришло время смазать определенные части машины (см. пункт 4-5). Для прекращения предупреждающего сигнала нажмите одновременно клавиши ↑ (2) и + (3), включите питание машины.

#### Отмена «ошибки» смазывания машины(SC-500).



При эксплуатации машины в течение определенного промежутка времени без нанесения смазки после появления кода ошибки error code №220, вы светится ошибка error code №221, и машина прекратит работу. Обязательно нанесите смазочную жидкость на нужные места и отмените ошибку вышеуказанным способом.

#### 4-6. Установка кожуха ремня и намотчика шпульной нити.



##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.



- 1) Просверлите отверстия А,В,С,Д в столе.
- 2) Отрегулируйте позицию намотчика шпульной нити (3) и закрепите его на отверстиях (А) и (В) с помощью винтов.
- 3) Временно закрепите кожух ремня В (1) на отверстия (С) и (D).
- 4) Установите кожух ремня (A) к секции консоли.
- 5) Отрегулируйте положение кожуха ремня В (1) и закрепите его винтами.


#### 4-7. Установка игл.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.

[LH-3568, 3568-7]



[LH-3528, 3528-7]



- 1) Отключите мотор
- 2) Используйте иглы серии DPx5

- 3) Поверните маховик так, чтобы игловодитель занял крайнее верхнее положение.
- 4) Ослабьте винты (2), и держите две иглы (1) так, чтобы их неровные части (3) были повернуты направо в направлении (см.рисунок).
- 5) До упора вставьте иглы в отверстия в игловодителе.
- 6) Прочно затяните винты (2).


#### 4-8. Снятие шпульного колпачка.



##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.

- 1) Поднимите защелку (1) и снимите шпулю вместе со шпульным колпачком.
- 2) Удерживайте шпульный колпачок поднятой защелкой, поместите его в вал челнока и отпустите защелку.




#### 4-9. Установка шпули в шпульный колпачок

[LH-3568, 3568-7]



- 1) Установите шпулю в шпульный колпачок так, чтобы направление намотки нити осуществлялось по часовой стрелке (A).
- 2) Проведите нить через щель (1) шпульного колачка, затем потяните её. При этом нить должна попасть под натягивающую пружину.
- 3) Проведите нить через другую щель (2), затем через щель (3) на шпульном колпачке изнутри.
- 4) Вставьте нить в пружину предохранения нити от провисания (4).



- 1) Установите шпулью в шпульный колпачок так, чтобы направление намотки нити осуществлялось по часовой стрелке (A).
- 2) Проведите нить через щель (1) шпульного колачка, затем потяните её. При этом нить должна попасть под натягивающую пружину.


#### 4-10. Заправка нити.



##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.

Заправляйте нить в головку машины в соответствии с рисунком.



Продевайте нить левой иглы по направлению к головке машины шаг за шагом согласно пунктам 1 - 15.

Продевайте нить правой иглы шаг за шагом согласно пунктам А - Р.

**Внимание:**

- 1) Будьте внимательны при заправке нити в нитенаправители иглодержателя (14), (O).
  - Рисунок А показывает заправку тонкой элементарной нити, начиная с #60 и меньше.
  - Рисунок В показывает заправку толстой элементарной нити и полиэстровой нити, начиная с #50 и выше.
- 2) Продевайте нить правой иглы через верхнюю сторону цапфы нитенаправителя (Н).
- 3) Продевайте нить сквозь промежуточный нитенаправитель LH-3528-7 и LH-3568-7 следующим способом:
  - рис.С показывает заправку полиэстровой нити.
  - рис.Д показывает заправку синтетической нити.

#### **4-11. Натяжение нити.**




##### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.


- 1) натяжение игольной нити.

Поверните гайку натяжения №2 (1) по часовой стрелке для увеличения натяжения; против часовой стрелки – для уменьшения натяжения.



- 2) Натяжение шпульной нити.

Поверните винт регулировки натяжения (2) по часовой стрелке для увеличения натяжения; против часовой стрелки – для уменьшения натяжения.




#### 4-12. Регулировка пружины нитепрятгивателя



##### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.




##### (1) Регулировка хода пружины нитепрятгивателя.

1. Регулировка хода пружины нитепрятгивателя (1) справа осуществляется поворотом устройства в сборе для натяжения нити №2 (3) влево или вправо. Предварительно необходимо ослабить установочный винт (2) устройства №2.
2. Регулировка хода пружины нитепрятгивателя (1) слева осуществляется поворотом устройства в сборе для натяжения нити №2 (6) влево или вправо. Предварительно необходимо ослабить установочный винт (5) устройства №2.
3. Для увеличения хода пружины поворачивайте устройства натяжения нити (3) и (6) вправо, для уменьшения хода – влево.


Внимание: при регулировке пружин (1) и (4) хода нитепрятгивателя следите, чтобы пружины отпускания нити (7) и (8) не соприкасались с пластиной (9). Кроме того, удостоверьтесь, что диски натяжения нити (11) и (12) сохранно поднимаются в момент, когда рычаг ручного подъемника (10) повернут в направлении стрелочки, как указано на рисунке.

##### (2). Изменение сжатия пружины нитепрятгивателя.



- 1) Сжатие пружины нитепрятгивателя (1) справа регулируется путем поворачивания стержня пружины (13) вправо для увеличения и влево для уменьшения сжатия.
- 2) Сжатие пружины нитепрятгивателя (4) слева регулируется путем поворачивания стержня пружины (14) вправо для увеличения и влево для уменьшения сжатия.

#### **4-13. Регулировка длины стежка.**



Поверните градуированный диск (1) против или по часовой стрелке для установки желаемого значения длины стежка, чтобы цифра, обозначающая длину стежков, совпала с точкой (3).  
Если поворот диска (1) затруднен, то его необходимо поворачивать при легком нажимании на рычаг контроля обратного продвижения (2).

**Механизм обратного продвижения:**

- 1) нажмите на рычаг контроля обратного продвижения (2).
- 2) Выполнение обратных стежков происходит в то время, как нажат рычаг.
- 3) Отпустите рычаг, и машина возобновит работу в обычном режиме.


#### **4-14. Синхронизация игла-челнок.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

**Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.**

LH-3528, 3528-7.



**Откорректируйте синхронность работы иглы и челнока следующим образом:**

- 1) Установите значение 2,5 на шкале регулировочного диска.
- 2) Поверните маховик, чтобы игла пришла в крайнюю нижнюю позицию и ослабьте установочный винт (1).
- 3) Отрегулируйте высоту игловодителя. Две верхние маркированные линии предназначены для игл серии DPx5, две нижние для игл серии DPx17.


**Регулировка игл серии DPx5.**

Отрегулируйте верхнюю маркированную линию (A) игловодителя (2) по отношению к нижнему концу рамки игловодителя (3) и затяните установочный винт (1). В этот момент игловодитель поднимается на 2,2мм от крайнего нижнего положения (отрегулируйте также вторую маркированную линию (B) по отношению к нижнему концу рамки игловодителя (3)), а носик челнока совпадет с центром иглы. Расстояние между верхнем концом ушка иглы и носиком челнока составит 1,2мм.

**Регулировка игл серии DPx17.**

Для регулировки используйте две маркированные линии и регулируйте иглы в соответствии с вышеуказанной инструкцией для игл серии DPx5.

**LH-3568, 3568-7.**




**Откорректируйте синхронность работы иглы и челнока следующим образом:**

**Регулировка игл серии DPx5.**

- 1) Установите значение 2,5 на шкале регулировочного диска.
- 2) Поверните маховик, чтобы совместить носик челнока с центром иглы в момент, когда игловодитель поднимется на 2,2мм от крайней точки (нижняя маркированная линия игловодителя должна совпадать с нижнем краем рамки игловодителя). В этот момент стандартное расстояние между верхним концом ушка иглы и носиком челнока составляет 1,2мм.
- 3) Если настройка синхронизации иглы к челноку отличается от вышеуказанных инструкций, то необходимо снять винт (2) и повернуть зажим иглы на один оборот (величина регулировки 0,6мм). Синхронизация также регулируется путем снятия винта (4) из основания пружины и поворотом основания пружины (3) на пол-оборота (величина регулировки 0,3мм).

**Регулировка игл серии DPx17.**


При замене игл серии DPx17 необходимо также заменить зажим иглы (1), который включается в комплектацию по желанию. Регулировка игл совпадает с вышеприведенной инструкцией игл серии DPx5, и при их регулировке используются те же маркированные линии.



**Общие рекомендации:**

- Установка положения челнока.

- 1) Ослабьте три установочных винта (1) на малом зубчатом колесе и поверните маховик для поднятия игловодителя на 2,2мм от его крайнего нижнего положения.
- 2) В этот момент ослабьте 4 установочных винта (5) на лысце вала челнока (4), сдвиньте её вправо или влево так, чтобы расстояние между носиком челнока (2) и иглой (3) составляло 0 – 0,05мм. Затем затяните установочные винты (5).
- 3) Далее, в положении, описанном в пункте 1), совместите носик челнока с центром игры и затяните установочные винты (1) на малом зубчатом колесе.



#### 4-15. Регулировка положения иглы при остановке.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.

##### (1) Положение остановки после обрезки нити.

- 1) Стандартное положение остановки иглы устанавливается путем совмещения метки (A) на крышке шкива с меткой (B) на маховике.
- 2) Остановите иглу в верхней точке, отключите питание машины, ослабьте винт (3), чтобы выполнить регулировку в пределах паза винта. Перемещение винта в направлении (C) обеспечивает опережение момента остановки иглы. Перемещение винта в направлении (D) обеспечивает задержку момента остановки иглы.

[LH-3528-7, LH-3568-7 ]



Внимание: не работайте на машине, если на ней ослаблен винт (1). Его следует лишь ослабить, но не снимать.


##### (2) Нижнее положение остановки иглы.

- 1) Игла останавливается в нижнем положении, когда педаль возвращается в нейтральное положение после того, как оператор нажал на переднюю часть педали. Регулировка нижнего положения остановки иглы производится следующим образом:

Остановите иглу (2) в нижнем положении, ослабьте винт (3), выполнить регулировку в пределах паза винта.

Перемещение винта в направлении (E) обеспечивает опережение момента остановки иглы.

Перемещение винта в направлении (D) обеспечивает задержку момента остановки иглы.



Внимание: не работайте на машине, если на ней ослаблен винт (3). Его следует лишь ослабить, но не снимать.

#### 4-16. Давление и ход педали




##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.

(1) Регулировка давления на переднюю часть педали.

- 1) Это усилие можно изменить, изменяя положение пружины (1), которая предназначена для регулировки давления педали. Чтобы уменьшить усилие, зацепите пружину слева. Чтобы увеличить усилие, зацепите пружину справа.



(2). Регулировка усилия нажима на заднюю часть педали.

- 1) Это усилие регулируется при помощи регулировочного винта (2). При завинчивании регулировочного винта усилие увеличивается. При вывинчивании регулировочного винта усилие уменьшается.

(3) Регулировка хода педали


- 1) Чтобы уменьшить ход педали, установите соединительный стержень (3) в левое отверстие (4).

#### 4-17. Регулировка педали



##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.



**(1) Установка соединительного стержня**

- 1) Переместите педаль ③ вправо или влево, как показано стрелками на рисунке, так, чтобы рычаг управления двигателем ① и соединительный стержень ② оказались на одной линии.


**(2) Регулировка угла наклона педали**

- 1) Угол наклона педали свободно регулируется изменением длины соединительного стержня.
- 2) Ослабьте регулировочный винт (4), установите требуемую длину соединительного стержня (2).

**5. Работа со швейной машиной.**

**5-1. Использование педали.**

- (1)**. Педаль имеет следующие четыре положения.



- 1) При легком нажатии на переднюю часть педали (B) машина работает на малой скорости.
- 2) При дополнительном нажиме на переднюю часть педали (A) машина работает на высокой скорости.

(Если задан режим автоматического прошивания с обратной подачей, машина включается на большую скорость после того, как закончит прошивание с обратной подачей.)

- 3) При возвращении педали в первоначальное положение (C) машина останавливается (игла останавливается в верхней или в нижней точке).
- 4) При сильном нажатии на заднюю часть педали (E), машина выполняет обрезку нити.

- при использовании автоматического подъемника (AK135) между положением остановки машины и положением обрезки нити имеется дополнительное положение.

При легком нажатии на заднюю часть педали (D) прижимная лапка поднимается, при более сильном нажатии лапка опустится и активируется механизм обрезки нити. Затем лапка вновь поднимется.

- Если перевести педаль в нейтральное положение во время автоматического прошивания с обратной подачей в начале шва, машина остановится после того, как закончит прошивание с обратной подачей.
- Машина выполнит нормальную обрезку нити, даже если нажать на заднюю часть педали сразу после шитья на большой или на малой скорости.
- Машина выполнит нормальную обрезку нити, даже если вернете педаль в нейтральное положение сразу же после того, как машина начала операцию обрезки нити.


## 5-2. Ручной подъемник прижимной лапки.

- 1) Для удержания прижимной лапки в поднятом положении поверните ручной подъемник (1) в направлении, показанном на рисунке стрелочкой. После поворота прижимная лапка поднимется на 5,5мм.
- 2) Для того, чтобы опустить прижимную лапку, поверните ручной подъемник вниз. Прижимная лапка вернется в изначальное положение.
- 3) При использовании коленоподъемника прижимная лапка поднимается примерно на 12мм.



Внимание: не выполняйте обрезку нити, если прижимная лапка поднята, так как она соприкоснется с отсекателем нити.


### 5-3. Регулировка нажима прижимной лапки.



Ослабьте гайку (2), повернув её против часовой стрелки, и поверните регулятор давления (1) для регулировки нажима. При повороте по часовой стрелке нажим увеличивается, при повороте против часовой стрелки – уменьшается.

После выполнения регулировок затяните гайку (2).


### 5-4. Микрофильтр.




Ослабьте винт (1), поверните болт микрофильтра (2). Затем можете регулировать высоту прижимной лапки в диапазоне от 0 до 0,5мм.

### 5-5. Изменение настроек разблокировки натяжения нити при использовании коленоподъемника.

Заводские настройки LH-3568 и 3568-7 не предусматривают присоединение коленодъемника или устройства АК к механизму разблокировки нити контроллера натяжения нити. Нажмите рычажок (1) для поднятия дисков при разблокировке натяжения нити.




При разблокировке натяжения нити, в случае эксплуатации машины с отсекателем нити, необходимо снять электромагнитный отсекатель нити. Удалить заглушку с задней стороны, ослабить винт (2), повернуть его (2) в направлении стрелочки на рисунке до конца выемки соединительного звена (3) и закрутить винт (2).




Внимание: при разблокировке натяжения нити будьте осторожны, так как:

- 1) Нить прогибается при поворачивании ткани при выполнении углового стежка, и появляется
- 2) Если во время обрезки нити не используется отсекатель, то игольная нить может вытягиваться при снятии ткани.
- 3) Винт (2) необходимо лишь ослабить, но не вывинчивать.

**5-6. Механизм прошивания с обратной подачей, управляемый одним касанием**  
[LH-3528, 3528-7]



[LH-3568, 3568-7]



Использование:

- 1) Машина начинает выполнять прошивание с обратной подачей сразу после того, как нажат рычаг переключателя (1).
- 2) Машина выполняет прошивание с обратной подачей все время, пока нажат рычаг переключателя.
- 3) После того, как рычаг переключателя отпущен, машина продолжает прошивание с нормальной подачей.

**6. Обслуживание машины.**


**6-1. Процедура изменения работы нижней подачи и регулировка.**




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.

LH-3528



- 1) Ослабьте винт (1), предварительно выставив на регулировочном диске минимальное значение, сдвиньте коромысло игловодителя (2) от рычага коромысла игловодителя (3) к основанию коромысла (4), и зафиксируйте его винтом (1).  
Внимание: при затрудненном повороте винта (1), повторите процедуру, сняв резервуар для масла (6).
- 2) После замены рейки и игольной пластины компонентами для нижней подачи, отрегулируйте положение основания коромысла (4) так, чтобы центр иглы совпал с игольными отверстиями (7) в игольной пластине (8). Завинтите установочные винты (5).
- 3) Ослабьте установочные винты (9) и (13) в двух местах на цепном колесе (12). Сначала ослабьте винт (9), затем винт (13). Выньте винт №1 (9) из отверстия (A) на цепном колесе (12) и вставьте его в отверстие (C), расположенном с обратной стороны ( $180^\circ$ ). Поверните шкив на  $180^\circ$ , при этом ведущий вал челнока должен оставаться неподвижным. Совместите плоскую часть ведущего вала челнока с отверстием для винта (C) на цепном колесе (12) и закрутите винты (9). Винт №1 (11) заднего подшипника (10) ведущего вала челнока должен совпадать с плоской секцией ведущего вала. Зафиксируйте это положение как стандартное. Затем также зафиксируйте винт №2 (13) в отверстии (B) цепного колеса (12).



## 6-2. Процедура изменения работы игольного продвижения и регулировка.





### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.

LH-3528.

Эта процедура обратная процедуре, описанной в пункте 6-1 (Процедура изменения работы нижней подачи и регулировка).




Ослабьте винт (1), передвиньте коромысло игловодителя (2) от основания коромысла (3) к рычагу коромысла игловодителя (4) и завинтите винт (1).

Замените рейку и игольную пластину компонентами для игольного продвижения.

Ослабьте установочные винты (6) и (9) в двух местах на цепном колесе (5). Сначала ослабьте винт (9), затем винт (6). Выньте винт (6) из отверстия (С) и вставьте его в отверстие (А), расположенном с обратной стороны (180°).

Поверните шкив на  $180^\circ$ , при этом ведущий вал челнока должен оставаться неподвижным. Совместите плоскую часть ведущего вала челнока с отверстием для винта (A) на цепном колесе (5) и закрутите винты (6). Винт №1 (8) заднего подшипника (7) ведущего вала челнока должен совпадать с плоской секцией ведущего вала. Зафиксируйте это положение как стандартное. Затем также зафиксируйте винт №2 (9) в отверстии (B) цепного колеса (5).



### 6-3. Регулировка челночного предохранителя иглы.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.

Следите за положением предохранителя иглы при замене челнока.

При стандартном положении предохранителя иглы (2) расстояние между ним и стороной иглы (1) равняется  $0 - 0,1\text{мм}$ . В обратном случае, отрегулируйте расстояние сгибанием предохранителя.




- 1) Сгибание предохранителя внутрь производится путем нажатия отверткой на внешнюю часть челночного предохранителя иглы.
- 2) Сгибание предохранителя наружу производится путем нажатия отверткой на внутреннюю часть челночного предохранителя иглы.

### 6-4. Регулировка внутреннего направителя челнока.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.



- 1) Поверните маховик в обычном направлении для приведения внутреннего направителя челнока (1) в крайнее заднее положение.
- 2) Поверните шпульный колпачок (2) в направлении стрелочки так, чтобы ограничитель внутреннего направителя (3) соприкоснулся с желобком игольной пластины (4).
- 3) Ослабьте установочный винт (5) внутреннего направителя и отрегулируйте расстояние между направителем и выступающей частью шпульного колпачка (A) от 02мм до 0,3мм.

#### 6-5. Регулировка высоты и наклона рейки.




##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.

##### (1). Регулировка высоты.

- 1) Ослабьте винт звена нижней подачи (1) и поворачивайте вал подачи (2) для регулировки высоты. Стандартная высота составляет 1мм от игольной пластины в максимально высоком положении.






##### (2). Регулировка наклона


- 1) Выньте заглушку (4) с боковой стороны станины машины, ослабьте винт вала вертикальных перемещений (3). Поверните рифленое колесо (5) для регулировки наклона.

Стандартный наклон достигается путем совмещения маркированной точки (A) рычага рейки с маркированной точкой (B) вала вертикальных перемещений.

(Маркированная точка (C) предназначена для моделей LH-4100).




#### 6-6. Изменение расстояние между иглами.



## **Перемещение рамки челнока при изменении расстояния между иглами.**

- 1) Ослабьте винты №2 (4) на шестернях (3) ведущего вала челнока.
- 2) Совместите иглу с носиком челнока.
- 3) Слегка ослабьте винты №1 (5) на шестернях (3) ведущего вала челнока так, чтобы винты не сошли с плоской секции ведущего вала челнока.  
(На машине с функцией обрезки нити ослабьте винты (6) соединительного звена в сборе (9)).



- 4) Ослабьте два установочных винта (2) рамки челнока (1) и сдвиньте рамку. Одновременно с этим сдвинется шестерня ведущего вала челнока, и синхронизация игры к челноку не нарушится.
  - 5) Задайте расстояние между игрой и носиком челнока в 0 – 0,05мм.
  - 6) Затяните два установочных винта (2) рамки челнока.
  - 7) Затяните винты №1 (5) в момент, когда шестерня ведущего вала челнока (3) соприкасается с рамкой челнока (1). Затем затяните винты №2 (4).
- (На машине с функцией обрезки нити коромысла (7) и (8) должны соприкасаться с пальцами коромысла в направлении стрелочек (A) и (B) соответственно. Затем затяните четыре установочных винта (6) соединительного звена в сборе (9)).


### **6-7. Регулировка пружины прижимания нити.**



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.

[LH-3528-7, LH-3568-7 ]



Вставьте тонкий стержень или шестиугольный ключ в отверстие для регулировки (2) в основании пружины прижимания нити (1). Ослабьте установочный винт (4) шестиугольным ключом на 1,5мм. Регулируйте пружину поворотом штыря в направлении стрелочки (A) и зафиксируйте её винтом (4).


#### 6-8. Регулировка положения подвижного ножа.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.

- Совместите основание неподвижного ножа (1) с пластиной неподвижного ножа (2).






- Ослабьте зажимной винт (4), расположенный на задней части станины машины, и отрегулируйте расстояние (B) между верхним краем подвижного ножа (3) в момент задержки и верхним краем неподвижного ножа (2) в соответствии с приведенной ниже таблицей.



	(B) Слева	(C) Справа
LH-3528-7	4,3	2,2
LH-3568-7	3,5	2,7

- 3) Установите подвижный нож в рабочее положение и отрегулируйте расстояние (D) между ним (3) и челноком в  $0,3\pm0,1$ мм. Для этого ослабьте установочные винты подвижного ножа (6) и (7).





#### 6-9. Положение отсекателя нити.



##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы отключите питание, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные внезапным пуском швейной машины.




- Совместите маркированную точку (1) на рукаве машины с белой маркированной точкой (2) на маховике (вторая белая маркированная точка по направлению вращения машины)
- Переместите штырь по направлению стрелочки, отрегулируйте два зажимных винта (5) так, чтобы расстояние между верхним кончиком иглы и отсекателем нити равнялось примерно 2мм.

#### 6-10. Рекомендация при установке приспособлений.


Убедитесь, что при установке приспособлений на заднюю часть станины, винт (A) не выступает с задней части станины машины.

Внимание: выступающий винт заденет другие части машины, что приведет к её поломке.




**6-11. Замена пружины, предотвращающей шпульную нить от провисания (для моделей LH-3568, 3568-7).**

- 1) Ослабьте винт (1) и снимите пружину предотвращения провисания шпульной нити (2) с желобка шпульного колпачка.
- 2) Вставьте новую пружину предотвращения провисания шпульной нити (2) через желобок шпульного колпачка.
- 3) Зафиксируйте пружину (2) в шпульном колпачке, завинтив винт (1). Проверьте рабочий диапазон и нажим пружины.



**6-12. Остановка игловодителей и регулировка угла при угловом стежке (для моделей LH-3568, 3568-7).**

- Остановка игловодителя.



При сдвигании рычага изменения (1) к отметке L останавливается левый игловодитель; при сдвигании рычага изменения к отметке R останавливается правый игловодитель.

- Возобновление шитья двумя иглами.

Нажмите рычаг изменения фиксации (2). Он вернется в положение «0», и машина возобновит шитьё двумя иглами.

- Соотношение между угловым шитьем и длиной стежка.

Для четкого шитья угловым стежком отрегулируйте стежок в соответствии с таблицей количества стежков. Однако рекомендуем затем проверить правильность выполнения стежка уже при самом шитье.

**Пример:** для обрабатывания стежком в 1,6мм угла в  $90^\circ$  при расстоянии между иглами в  $3/16''$  необходимо произвести следующие регулировки для установки количества стежков. Найдите отметку  $90^\circ$  в колонке таблицы. Соотнесите это значение с цифрой «1,6» справа. В верхней линии колонки вы увидите цифру «3». Это и является количеством стежков.  
( $3/16''$ )



Внимание:

- при обработке угла в  $40^\circ$  и менее пружина предотвращения шпульной нити от провисания работает не в полную силу, и нить останется с другой стороны ткани.
- При изменении настроек игловодителя с отдельным приводом необходимо отключить машину. Изменение настроек на скорость 1000 об/мин. приведет к поломке машины.
- При использовании машины как одноигольной с игловодителем отдельного привода машина сломается. При работе с одноигольной машиной снимите одну из двух игл. Шитье должно выполняться при использовании двух игловодителей.

## 9. Возможные неполадки и их устранение.

Проблема	Причина	Устранение
1) Обрыв нити (нить раскручивается или сучится) (на обратной стороне ткани осталось 2-3 см игольной нити)	<p>1) На пути нити в игле, носике челнока или желобке шпульного колпачка имеются заусенции.</p> <p>2) Нить натянута слишком сильно.</p> <p>3) Рычаг открытия шпульного колпачка создает слишком большой зазор у шпульного колпачка.</p> <p>4) Игла задевает носик челнока.</p> <p>5) Челнок недостаточно смазан.</p> <p>6) Нить натянута слишком слабо.</p> <p>7) Пружина нитепрятывателя закручена слишком сильно, а её ход чересчур мал.</p> <p>8) Не правильное соотношение игла-челнок.</p> <p>9) Нить раскручивается.</p> <p>10)</p>	<p>1) Удалите заусеницы с помощью наждачной бумаги. Отполируйте поверхность желобка шпульного колпачка на игольной пластине матерчатым полировальным кругом.</p> <p>2) Отрегулируйте натяжение игольной нити.</p> <p>3) Уменьшите зазор (см. пункт 6-4 «Регулировка внутреннего направителя челнока»).</p> <p>4) См. пункт 4-14 «Синхронизация игла-челнок».</p> <p>5) Увеличьте кол-во масла, подаваемого в челнок, в соответствии с п.4-3 «РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ МАСЛА В ЧЕЛНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ».</p> <p>6) Отрегулируйте натяжение игольной нити.</p> <p>7) Уменьшите нажим пружины и увеличьте её ход.</p> <p>8) См. пункт 4-14 «Синхронизация игла-челнок».</p> <p>9) Намотайте нить на иглу.</p> <p>10) Воспользуйтесь нитенаправителем с войлочной прокладкой.</p>

2. Пропуск стежка при шитье	1) Чрезмерно большой зазор между иглой и носиком челнока. 2) Нарушена синхронизация иглы к челноку. 3) Слабый нажим прижимной лапки. 4) Игловодитель установлен на неправильной высоте. 5) Иглы слишком тонкие. 6) Используются синтетическая или тонкая нити.	1) См. пункт 4-14 «Синхронизация игла-челнок». 2) См. пункт 4-14 «Синхронизация игла-челнок». 3) Затяните пружину регулировки нажима прижимной лапки. 4) См. пункт 4-14 «Синхронизация игла-челнок». 5) Замените иглы на иглы большего номера. 6) Намотайте нить на иглу.
3. Стежок слабый	1) Нить шпули не проходит сквозь раздвоенный конец пружины натяжения на шпульном колпачке. 2) На пути нити встречаются шероховатости. 3) Шпуля поворачивается не плавно. 4) Рычаг открытия шпульного колпачка создает слишком большой зазор у шпули. 5) Натяжение шпульной нити чересчур слабое. 6) Шпуля обмотана слишком плотно.	1) Правильно заправьте нить в шпульный колпачок. 2) Устраните шероховатости наждачной бумагой или отполируйте поверхность матерчатым полировальным кругом. 3) Замените шпулю или челнок. 4) см. пункт 6-4 «Регулировка внутреннего направителя челнока». 5) Отрегулируйте натяжение нити шпули. 6) Отрегулируйте компоненты натяжения на намотчике шпули.

## 10. Шкив мотора и приводной ремень.

(1). Шкив мотора и приводной ремень для машин без обрезки нити.

- 1) Используйте мотор мощностью 400 Вт (2 фазы).
- 2) Используйте клиновидный ремень типа «М».
- 3) Соотношение между шкивом, длиной ремня и количеством оборотов машины приведено в таблице.

LH-3528, LH-3568					
Шкив мотора		Скорость шитья (об/мин)		Ремень	
Внешний диаметр	Номер	50 Гц	60Гц	Длина	Номер

(мм)					
75	MTKP0070000	3000	-	43 дюйма	MTJVM00430A
70	MTKP0065000	2790	-		
65	MTKP0060000	2580	3000	42 дюйма	MTJVM00420A
60	MTKP0055000	2370	2740		

- Для получения эффективного диаметра шкива мотора отнимите 5мм от внутреннего диаметра.
- Мотор должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть со стороны шкива. Следите, чтобы мотор не вращался в обратном направлении.

(2). Для машин с обрезкой нити используйте тип ремня «М», 43 дюйма (MTJVM00430A) для SC-500.

**2-Needle, Needle-feed, Lockstitch Machine with Organized  
Split Needle Bar and an Automatic Thread Trimmer  
(without Thread Trimmer)**

**二本針本縫針送り角縫い付き自動糸切りミシン**

**LH-3568-7**

**LH-3568 (糸切り無)**

**PARTS LIST**

---

**40036443**  
**No.1447-02**



# HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

## 1. Explanation of codes

1) "\*" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2) "01" .....refer to "Note" explanation at bottom of page.

## 2. Codes on the "Qty" column

· Each numeral indicates the number of parts required.

· "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

5. As to the parts with marks of "☆"(consumable parts) and "◎" (optional parts) on the respective parts,  
it is recommended to prepare spares.

## パーティリストご利用に際して

### 1. "注記" 欄の記号説明

1) "\*" 印 .....前回のパーティックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は"変更情報リスト"を参照してください。

2) "01" .....ページ下の"注記"の説明を参照してください。

2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3. 数量欄の( )は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4. イラストページの―――枠は、組構成であることを意味します。

5. リストページの"☆"（消耗部品）、"◎"（オプション部品）の印が付いた部品は、  
予備を準備しておくことをお奨めします。

## C O N T E N T S


## 目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS .....	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS .....	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR COMPONENTS .....	5
針棒関係	
4. TENSION POST COMPONENTS .....	7
糸調子関係	
5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (1) .....	9
釜・下軸関係 (1)	
6. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (2) .....	11
釜・下軸関係 (2)	
7. FEED MECHANISM COMPONENTS .....	13
送り関係	
8. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS .....	15
押さえ棒・糸ゆるめ関係	
9. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3568-7) .....	17
糸切り装置関係 (LH-3568-7用)	
10. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3568-7) .....	19
自動逆送り関係 (LH-3568-7用)	
11. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3568-7) .....	21
ワイパー装置関係 (LH-3568-7用)	
12. LUBRICATION COMPONENTS .....	23
給油関係	
13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS .....	25
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
14. BOTTOM COVER COMPONENTS .....	26
ボトムカバー関係	
15. AK DEVICE COMPONENTS .....	27
AK装置関係	
16. THREAD STAND COMPONENTS .....	29
糸立装置関係	
17. ACCESSORIE PARTS COMPONENTS .....	31
付属品関係	

18. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568) .....	33
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568用)	
19. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568-7) .....	34
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568-7用)	
20. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE .....	35
変更情報リスト	
NUMERICAL INDEX OF PARTS .....	38
索引	

## 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



1	*	SM-4051055-SP	SCREW	ナベ・ネジ*	6
2		400-28766	REAR_PLATE	マト・イタ	1
3	02	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コート・トメカナケ A	3
4	02	SM-4050855-SP	SCREW	ナベ・ネジ M5 L=8	4
5	02	236-01057	EARTH CORD ASM.	アースコード(クミ)	1
6	02	SM-4050855-SP	SCREW	ナベ・ネジ M5 L=8	1
7	02	WT-0530002-KS	TOOTHEED WASHER D=5.3	ハヅキダ・ガ・ネ D=5.3	1
8	01	226-19100	CAP	ヨウド・ウジ・クラナキヤツフ(イキリナフ)	1
9	01	TA-0800504-R0	PLUG D=8 L=4.5	トメセン D=8X4.5	2
10	08	TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	6
11	07	TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	5
12		SM-6060800-SP	SCREW M6 L=8	ビラネジ M6 L=8	2
13		400-28245	THREAD_TAKE_UP_LEVER_COVER	テンピ・ンカバ -	1
14		400-30299	ASSY_FACE_COVER_68	メンタミG8	1
15		TA-1600406-R0	PLUG	トメセン D=16 L=3.5	(2)
16		400-29972	FACE COVER 68	メイガ68	(1)
17		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
18		229-20706	TWO EYELET	フタメイトカク	2
19		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメネジ M5 L=4	2
20		400-29078	THREAD_GUIDE_UPPER	イトアソナイウエ	1
21		SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	サラコネジ M4 L=7	1
22		400-29347	THREAD_GUIDE_WIRE	イトアソナイ	1
23		SM-8040402-TP	SCREW M4X0.7 L=4	トメネジ M4X0.7 L=4	1
24		400-28707	THREAD_GUIDE_LOWER	イトアソナシタ	1
25		SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	サラコネジ M4 L=7	1
26		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN	ハリタ・トメビン	1
27		400-28731	PLATE	アゴ・ア・アティタ	1
28		SM-9040603-SC	SCREW M4 L=6	ロツカクボ・ルト M4X0.7 L=6	2
29		229-01805	GROUND MARK	ケ・ラト・マ・ク	1
30	02	SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	サラコネジ M4 L=7	2
31		SM-6040655-TP	SCREW M4 L=6	ヒラコネジ M4 L=6	1
32		SM-2040750-TP	SCREW M4 L=7.4	マ・リラシ・ルト M4 L=7.4	1
33	03	226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	スペ・リタ(ヒダリ) Aクミ	1
34	04	400-25247	ASSY_SLIDE_PLATE-L-A	イトキリズ・リタヒタ・ヒ・A-クミ	1
35	03	226-25503	THROAT PLATE 1/4	ハリタ(イトキリナフ)1/4"(6.4MM)	1
36	04	400-25492	THROAT_PLATE_TRIM-1/4	イトキリリツ・1/4	1
37	03	226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	スペ・リタ(ミキ・) Aクミ	1
38	04	400-25235	ASSY_SLIDE_PLATE-R-A	イトキリズ・リタヒタ・ミ・-A-クミ	1
39	*02	400-42880	ASSY_SLIDE_PLATE_F	スペ・リタマトイトキリキクミ	1
40	*01	400-42874	ASSY_SLIDE_PLATE_F_STANDARD	スペ・リタマエトイトキリナシクミ	1
41		400-28555	STUD	スマット	3
42	05	400-34675	THREAD_GUIDE_ASM_E	ハリトオサエクミ	1
43	06	400-32896	THREAD_GUIDE_FELT	フェルト・ト・アンナイ	1
44	06	226-03708	FELT	エ・ルト	1
45	02	400-28706	AUXILIARY_COVER	オシ・ヨカバ -	1
46	02	226-57303	RUBBER PLUG	ヨウド・ウジ・クラナキヤツフ(イトキリツキ)	1
47	02	400-34053	RESISTANCE PACK AA ASM.	テイコウバ・ツクAAクミ	1
48	02	SM-4041055-SP	SCREW	ナベ・ネジ M4 L=10	1
49		CM-3002001-A1	SAFETY LABEL,,3 (SMALL).	アンゼンラベル 3(ショウ)	2
50	02	WP-0430800-SD	WASHER M4	ヒラギ・ガ・ネ・コガ・タマル M4	1
51		400-35180	BED_SCREW_STUD_B	ペ・ソド・シコウB	1
52	07	CM-2002002-01	LABEL_02_C	アフ・ラ・チヨウイ・シール(エイチユウ)	1
53	08	CM-2002002-02	LABEL_02	アフ・ラ・チュウイ・シール(ワエイ)	1
54		CM-1001000-01	OIL INJECTION PROHIBITION LABE	アフ・ラ・チヨウニユウ キング ラ・ル	1
55	08	CM-3011001-02	LABEL_03	アタリチメット・チュウイ・シール(ワエイ)	1
56	07	CM-3011001-01	LABEL_03_C	アタリチメット・チュウイ・シール(エイチユウ)	1
57		TA-1470704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
58		TA-0950806-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
59		TA-1650406-R0	PRUG	トメセン D=17 L=3.5	1
60		400-26811	THREADING_DIAGRAM	イトトオシ・ル	1
61		400-36690	WASHER	ワッシャー	1
62		EA-9502B02-00	CABLE CLIP C	ケーブル・クリップ C	2
63		SM-6040552-TP	SCREW M4 L=4.5	ロカクアナホ・ルト M4 L=4.5	2
64		236-01305	AIR-DISCHARGING CAP	エアスキキヤツフ	1
65		236-29900	AIR-DISCHARGING	エアスキ	1
66		RO-0801502-00	RUBBER RING	オリング	1
67	*	SM-4051055-SP	SCREW	ナベ・ネジ	3
68	08	CM-2001001-02	LABEL_01	グ・リース・チュウイ・シール(ワエイ)	1
69	07	CM-2001001-01	LABEL_01_C	グ・リース・チュウイ・シール(エイチユウ)	1
70		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ユビ・ケガ・チュウイ・シール(16)	1
71	*	TA-1030402-R0	RUBBER PLUG D=10.3 L=4	トメセン D=10.3 L=4	1
72		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
73		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	3
74☆		400-06323	JUKI GREASE A TUBE	ジ・ユーキグ・リースAチューフ	1
75		400-22407	CORD HOLDER	コート・オサエ	1


## NOTE (注記)

- 01...FOR LH-3568
- 02...FOR LH-3568-7
- 03...EXCHANGING GAUGE PARTS  
FOR LH-3568(SEE.P.33)
- 04...EXCHANGING GAUGE PARTS  
FOR LH-3568-7(SEE.P.34)
- 05...OPTIONAL PARTS
- 06...TYPE A(ACCESSORIE PARTS)
- 07...FOR CHINA
- 08...EXCEPT CHINA

LH-3568用  
LH-3568-7用  
LH-3568交換ゲージ部品  
(33ページをご参照下さい。)  
LH-3568-7交換ゲージ部品  
(34ページをご参照下さい。)  
オプション部品  
A仕様(付属品)  
中国用  
中国を除く

## 2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS



上軸・天秤関係



1	TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	トメセン D=7.5 L=3.5	1
2	226-05307	THREAD TAKE-UP LEVER PIN	テンビンサエシク	1
3	CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.15
4	400-24093	THREAD_TAKE_UP_LEVER_C	テンビンC	1
5	CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.04
6	400-22678	TAKE_UP_LEVER_THRUST_PIN	テンビンスラストシク	1
7	CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシン	0.02
8	228-10907	RUBBER PLUG	テンビンゴムセン	1
9	SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ M6 L=6	2
10	03 226-22401	SYNCRO FRNGE	シンクロフランジ	1
11	400-29964	NEEDLE_BAR_CRANK_PIN	ハリボウクランクビン	1
12	CQ-3030000-00	OIL WICK	ユシン	0.02
13	400-31864	ASSY_COUNTER_WEIGHT	ツリアイスイクミ	1
14	SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	トメネジ(1)	(1)
15	SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ M6 L=6	(1)
16	400-04171	COUNTER_WEIGHT_SCREW	ツリアイストメネジ(1)	(1)
17	SM-8081652-TP	SCREW M8 L=16	トメネジ M8 L=16	(1)
18	400-24436	MAINSHAFT	ウワシク	1
19	400-28117	LOWER_SPROCKET	シタシクスプロケット	1
20	* SM-6061010-TP	SCREW M6 L=10	ヒラコネジ M6 L=10	2
21	01 400-32987	HAND_WHEEL	ハズミクルマ	1
22	01 SM-8061550-TP	SCREW M6 L=15	トメネジ M6 L=15	2
23	02 400-32993	COMP_HAND_WHEEL_TRIM	ハズミクルマ(クミ)イトキリ	1
24	400-32994	ASSY_HAND_WHEEL_TRIM	ハズミクルマ(ケツコウ)イトキリ	(1)
25	400-27099	HAND_WHEEL	ハズミクルマ	(1)
26	M4002-110-000	GENERATOR ROTOR	ハツテンキロータ	(1)
27	400-17624	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マグネットトリツケタ Aケツコウ	(1)
28	400-17625	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マグネットトリツケタ Bケツコウ	(1)
29	* SM-8061550-TP	SCREW M6 L=15	トメネジ M6 L=15	(2)
30	SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ 11/64-40 L=12	(2)
31	WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラザガネ 4.5X10X0.8	(2)
32	229-37965	DYNAMO STATOR	ハツテンキステータ(クミ)	1
33	SL-4051001-MZ	SCREW M5 L=9.6	ザガネツキナベコネジ M5 L=9.6	2
34	03 400-32142	SENSOR_SUPPORT_SHAFT_ASM	ケンシユツキササエシク	1
35	400-29048	ASSY_MAINSHAFT_BEARING_2	ウワシクナカベアリングクミ	1
36	400-28116	MAIN_SHAFT_SPROCKET	ウエジクスプロケット	(1)
37	SB-1200025-00	BEARING	コロカリジクウケ	(1)
38	SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ M6 L=6	(2)
39	400-29047	ASSY_MAINSHAFT_BEARING	ウワシクマエバアリングクミ	1
40	SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ M6 L=6	(2)
41	400-28652	TIMING_BELT	タイミングベルト	1
42	TA-0490601-R0	PLUG D=4.9X5.5 L=6	トメセン D=4.9X5.5 L=6	1
43	400-29049	ASSY_MAINSHAFT_BEARING_3	ウワシクマシロベアリングクミ	1
44	400-33667	BEARING_BUSH_C_ASM	ベアリングブッシュCクミ	(1)
45	SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	トメネジ M6 L=8	(2)
46	* SB-1200020-00	BEARING	コロカリジクウケ	(1)
47	03 400-26920	SYNCHRONIZER ASM	シンクロクミ	1
48	TA-0500301-R0	PLUG 5X5.8 L=3	トメセン 5X5.8 L=3	1
49	TA-0370301-R0	PLUG D=3.7X4.4 L=3	トメセン D=3.7X4.4 L=3	1
NOTE (注記)		01....FOR LH-3568 02....FOR LH-3568-7 03....OPTIONAL PARTS(FOR LH-3568)	LH-3568用 LH-3568-7用 オプション部品(LH-3568用)	

### 3. NEEDLE BAR COMPONENTS

針棒関係



1	229-03702	ROLLER FELT	メンブ ユリヨウテヨセツエルト	2	
2	226-81209	FELT COVER	フェルトオカフ	1	
3	400-26402	NEEDLE_BAR_ROCKING_BASE_ASM	ハリボ ウヨクト ウダ イクミ	1	
4	400-26401	NEEDLE_ROD_ROCKING_BASE	ハリボ ウヨクト ウダ イカタハリヅキ	(1)	
5	400-25329	NEEDLE_BAR SHAFT	ハリボ ウヨクト ウシ ク	(1)	
6	PT-0502700-S0	TAPERED PIN	テバーピン	(1)	
7	226-82702	NEEDLE BAR SWIVEL STOPPER	ハリボ ウマワリト メ	1	
8	226-81712	STOPPER SCREW	ハリボ ウマワリト メメネギ	2	
9	400-39629	FELT	FELT	1	
10	01	226-81951	SLIDER BLOCK ASM. A	スベ リコ(クミ)A	1
11	01	226-82058	SLIDER BLOCK ASM. B	スベ リコ(クミ)B	1
12	01	226-82157	SLIDE BLOCK	スベ リコ(クミ)C	1
13	01	226-82256	SLIDER BLOCK ASM. D	スベ リコ(クミ)D	1
14	01	226-82355	SLIDER BLOCK ASM. E	スベ リコ(クミ)E	1
15		226-81803	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE	スベ リコアンナイソ	1
16	SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ナベ ネジ 9/64-40 L=7	2	
17	226-85903	FELT GUIDE	ハリボ ウヨクト ウエットガイト	1	
18	WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラネ カネ 4.5X8X0.5	1	
19	SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マキヒネネ 11/64-40 L=7	1	
20	226-86000	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT.	ハリボ ウヨクト ウエット A	1	
21	226-85804	NEEDLE BAR OIL SEAL PLATE	ハリボ ウヨクト ウバソ	1	
22	SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ヒラネ ソ 3/32-56 L=4.5	1	
23	226-86109	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT. B	ハリボ ウヨクト ウエット B	1	
24	226-81407	NEEDLE BAR STOPPER	ハリボ ウストップ	2	
25	226-81506	SPRING	ハリボ ウストップ - ハネ	2	
26	226-81316	STOPPER SPRING COVER	ハリボ ウストップ - ハネカバ	1	
27	SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネ ソ 1/8-44 L=4	1	
28	SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	ナベ ネジ 9/64-40 L=4	1	
29	400-26983	NEEDLE_BAR_ASM LEFT	ハリボ ウタタリクミ	1	
30	400-26982	NEEDLE_BAR LEFT	ハリボ ウヒタリ	(1)	
31	226-85200	SEESAW PLATE	シーソーイタ	(1)	
32	226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリボ ウビン	(1)	
33	131-02702	THROAT PLATE COVER	ハリタタフタ	2	
34	B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト メメネギ	4	
35	02	400-29561	ASSY NEEDLE CLAMP L(1/4)	ハリトメヒタリクミ1/4	1
36	400-28668	RING_A	リング	4	
37	SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ナベ ネジ 9/64-40 L=7	2	
38	400-26984	NEEDLE_BAR_ASM_RIGHT	ハリボ ウミギ クミ	1	
39	400-26981	NEEDLE_BAR_RIGHT	ハリボ ウミギ	(1)	
40	226-85200	SEESAW PLATE	シーソーイタ	(1)	
41	226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリボ ウビン	(1)	
42	226-82504	SPRING BEARING	ハネウケ	2	
43	02	B1402-528-FAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハリト メミキ 1/4 クミ	1
44	01	232-04506	ROCKING ROD SQUARE BLOCK A	ハリボ ウクランクロット カクゴ マA	1
45	01	232-04605	ROCKING ROD SQUARE BLOCK B	ハリボ ウクランクロット カクゴ マB	1
46	01	232-04704	ROCKING ROD SQUARE BLOCK C	ハリボ ウクランクロット カクゴ マC	1
47	*01	226-06206	SPACER Y	ハリオチスペー チY	1
48	*01	226-06305	SPACER Z	ハリオチスペー チZ	1
49	*01	226-07600	SPACER A	ハリオチスペー チA	1
50	*01	226-07709	SPACER B	ハリオチスペー チB	1
51	*01	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	ヨードージ クロスル サ カ ネ T=1.5	1
52	*01	226-07808	SPACER D	ハリオチスペー チD	1
53	*01	226-07907	SPACER E	ハリオチスペー チE	1
54	*01	226-06404	SPACER F	ハリオチスペー チF	1
55	400-32147	NEEDLE_BAR_CONNECTION ASM	ハリボ ウダ キミ	1	
56	226-83205	RELEASE PIN COVER	リリースピ ンタ	(1)	
57	226-83304	SPRING	リリースピ ンハ ネ	(1)	
58	400-24473	RELEASE_PIN	リリースピ	(1)	
59	226-83809	SPRING	ハリボ ウクラチテコハ ネ	(2)	
60	400-28679	NEEDLE_BAR CONNECTION	ハリボ ウダ キ	(1)	
61	226-83403	NEEDLE_BAR CONNECTION PIN	ハリボ ウダ キビン	(1)	
62	226-84104	SPRING	クラッヂストップハ ネ	(2)	
63	SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=2.9	ヒラネ ソ 1/8-44 L=2.9	(2)	
64	226-84203	SPRING BRACKET	クラッヂストップハ ベネサエ	(1)	
65	226-83908	CLUTCH STOPPER, LEFT	ハリボ ウクラチストップハ -(ヒタリ)	(1)	
66	226-84005	CLUTCH STOPPER, RIGHT	ハリボ ウクラチストップハ -(ミギ)	(1)	
67	400-24064	NEEDLE_BAR_CLUTCH	ハリボ ウクラチ	(2)	
68	B1705-850-000	STOPPER PIN	ストップ ビン	(2)	
69	226-83601	CLUTCH LEVER	クラッヂレバ	(2)	
70	CQ-2520000-00	OIL WICK	ユソン	(0.03)	
71	400-15144	NEEDLE_BAR CONNECTION PIN	ハリボ ウダ キビン	(1)	
72	SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マルヒネ ソ 3/32-56 L=3	(1)	
73	400-23568	BUSHING	ヨウドウウマエタル	1	
74	400-23569	BUSHING	ヨウドウウカシメタル	1	
75	400-33669	ASSY REAR ARM	ハリボ ウヨクト ウコウア ウデ クミ	1	
76	* SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロジカクチナホルト M6 L=25	(1)	
77	226-85705	OIL GUARD RUBBER	スボ ウゴム(カタハリヅキ)	1	
78	400-26482	SHOULDER SCREW	ダ ンネジ	2	
79	400-32124	DRIVING_ROD ASM	ハリボ ウヨクト ウロト クミ	1	
80	400-28853	ASSY_DRIVING ARM	ハリボ ウヨクト ウオクリウテ クミ	1	
81	SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	ヒラネ ソ M5 L=16	(1)	
82	400-28200	NEEDLE_BAR_CRANK_ROD	ハリボ ウクランクロット	1	
83☆	01	MDP-500B1400	NEEDLE_DPx5 #14	ハリ DPx5 #14	2
84☆	01	MDP-170B2100	NEEDLE DPx17 #21	ハリ DPx17 #21	2


NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS  
 02....EXCHANGING GAUGE PARTS  
 (SEE.P.33,34)

選択部品  
 交換ゲージ部品  
 (33,34ページをご参照下さい。)

#### 4. TENSION POST COMPONENTS

糸調子関係



1	01	400-32710	COMP_THREAD_TENSION_68S	イトヨウシクミ68S	1
2	02	400-32711	COMP_THREAD_TENSION_68G	イトヨウシクミ68G	1
3		400-28250	ASSY_TENSION_BASE_PLATE	イトヨウシタバタ	(1)
4	*	400-52366	ASSY_THREAD_TENSION	ダイイチトヨウシ(クミ)	(2)
5	*	110-72402	THREAD TENSION NUT	ダイ1トヨウシナット	(1)
6		229-45505	THREAD TENSION SPRING	ダイイチトヨウシバネ	(1)
7		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトヨウシラ	(2)
8		225-29473	BOBBIN THREAD TENSION ROD ASM.	イトヨウシトヨウシボウウ(ケッコウウ)	(1)
9	01	236-26054	THREAD TENSION ASM.	イトヨウシ(クミ)	(2)
10	02	236-26062	THREAD TENSION ASM. ,H	イトヨウシH(クミ)	(2)
11		229-45307	THREAD TENSION POST BASE	イトヨウシボウダイ	(1)
12		229-21209	THREAD TENSION POST	イトヨウシボウ	(1)
13		236-26005	THREAD TENSION NUT	イトヨウシナット	(1)
14		229-21407	ROTATION STOPPER	イトヨウシラカイントメ	(1)
15		229-21506	THREAD TENSION DISK	イトヨウシラ	(2)
16☆		229-21605	THREAD TAKE-UP SPRING	イトリバネ	(1)
17	01	229-21704	THREAD TENSION SPRING, A	イトヨウシボウ(A)	(1)
18	02	229-62005	THREAD TENSION SPRING	イトヨウシボウ	(1)
19		229-21803	DISK STOPPER	イトヨウシラオサエ	(1)
20		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネジ 9/64-40 L=5.5	(1)
21		B1118-512-000-A	THREAD GUIDE A	テンビン イアンナイ A	(2)
22		228-11301	THREAD GUIDE(UPPER), RIGHT	イタソナイ(エ)ミキ	(1)
23		232-03201	TAKE-UP THREAD GUIDE	テンビン イソア	(2)
24		400-34660	DISK RELEASE PLATE	サラユルメイタ	(1)
25		232-03300	THREAD GUIDE COLLAR	イタソナイカラ	(2)
26	*	B3118-552-D00	TENSION RELEASE PIN, NO. 2	イトユルメビン D	(1)
27	*	B3118-415-000	TENSION RELEASE PIN	イトユルメビン	(1)
28		SD-0470316-TP	SHOULDER SCREW D=4.7 H=3.1	ダソネジ D=4.7 H=3.1	(3)
29		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネジ M5X0.8 L=6	(2)
30		SS-5091020-SP	SCREW 9/64-40 L= 9.5	トラスネジ 9/64-40 L=9.5	(2)
31		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロツカクナット 1/8-44	(3)
32		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナット 11/64-40	(2)
33		400-34840	RELEASE LEVER	サラユルメイタ	(1)
34		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネジ 9/64-40 L=5	(1)
35		400-09222	PRESSER PLATE ADJUSTING SPRING	オシイタヨウセツバネ	(1)
36		WP-0350516-SD	WASHER 3.5X6X0.5	ヒラサガネ 3.5X6X0.5	(1)
37		400-15699	SPRING_GUIDE	スブリングガト	(1)
38		400-28258	REPOSITIONING_LEVER_BASE	ヘンカンレバーハースタ	(1)
39		SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	マルヒラコネジ M5 L=8	(2)
40		400-28262	REPOSITIONING_RELEASE LEVER	ヘンカンカイジヨレバ-	(1)
41		SD-0601171-SP	HINGE SCREW D= 6 H=11.7	ダソネジ D=6 H=11.7	(1)
42		B1449-526-000	REPOSITIONING LEVER SPRING	ヘンカンコテレバーバネ	(1)
43		WP-0450801-SP	WASHER	ヒラサガネ	(1)
44		400-35441	LABEL	カタハリキリカエドタシール	1
45		400-28843	LEVER_PIN SCREW	ヘンカンレバーピンネジ	1
46		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナット M5X0.8 1個	1
47		SM-4050855-SP	SCREW	ナベネジ M5 L=8	2
48		400-28259	ASSY_REPOSITIONING LEVER	ヘンカンレバーグミ	1
49		SM-6050450-TP	SCREW M5 L=4	ヒラコネジ M5 L=4	1
50		SM-4040855-SP	SCREW	ナベネジ	1
51		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	トメネジ	1
52		400-28844	REPOSITIONING LEVER SHAFT	ヘンカンレバーシク	1
53		400-32327	ASSY_REPOSITIONING_ARM	コウカンラバ(クミ)	1
54		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナボルト M5X0.8 L=12	(1)
55	04	CM-3004009-02	LABEL_04	カタハリ チュウイシール(ワエイ)	1
56		SD-0640752-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 7.5	ダソネジ D=6.35 H=7.5	1
57		226-87503	SPRING	ヘンカンハネ	2
58		226-87701	SPRING SHAFT	ヘンカンハネシク	1
59		RE-0700000-K0	E-RING 7	Eカタタヌク	2
60		226-87602	SPRING BASE	ヘンカンハネトタ	1
61		SM-4050855-SP	SCREW	ナベネジ M5 L=8	2
62		226-87107	REPOSITIONING PLATE	ヘンカンハシ	1
63		SD-0640247-TP	SHOULDER SCREW D=6.35 H=2.4	ダソネジ D=6.35 H=2.4	2
64		226-87008	LEAF SPRING	スペリコノガシバネ	1
65		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクボルト 11/64-40 L=4	1
66		400-28641	ADJUSTING SPRING	チョウセツスビ	1
67		226-15702	OIL ADJUSTING BALL	カマユリヨウチョウセツボル	1
68		SM-8061212-TP	SCREW M6X12	トメネジ M6 L=12	1
69		NM-6060001-CP	NUT M6	ロツカクナット M6	1
70	03	CM-3004009-01	LABEL_04_C	カタハリ チュウイシール(エイチュウ)	1


NOTE (注記)

- 01....TYPE S
- 02....TYPE G
- 03....FOR CHINA
- 04....EXCEPT CHINA

S仕様  
G仕様  
中国用  
中国を除く

## 5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (1)

釜・下軸関係 (1)




1	400-42121	HOOK_UPPER_BUSH	カマジ・ クワワメタル	2
2	400-28491	HOOK_LOWER_BUSH	カマジ・ クシタメタル	2
3	02 400-36684	ASSY-CAP_HOOK	カタハリカマ(クミ)	2
4	03 400-36685	ASSY-CAP_HOOK_TRIM	イトキリカタハリカマ(クミ)	2
5	* 400-36687	OUTER_HOOK_TRIM	イトキリソトカマ	(1)
6	*02 226-12709	BOBBIN BASKET	キヤップ ナカガ・ マ	(1)
7	*03 400-39391	CAP_INNERHOOK	CAP_INNERHOOK	(1)
8	*02 226-12204	HOOK GIB	ナカガ・ マオサエ	(1)
9	*03 400-36689	HOOK_GIB_TRIM	ナカカマオサエ(イトキリ)	(1)
10	* 226-12303	NEEDLE POSITIONER	ハリウケ	(1)
11	* 101-12803	SCREW	オサエトメネジ・	(2)
12	* 400-12085	OIL_PLUG	オイルフ・ ラグ・	(1)
13	* 101-12902	SCREW	ハリウケトメネジ・	(2)
14☆	* 110-15906	OIL WICK	シモジ・ クマエトメネジ・ ユシン	(1)
15☆	* 226-88105	BOBBIN CASE	ホ・ ピ・ ソケース(カタバ・ リヨウ)	(1)
16	* 226-88402	TENSION ADJUSTING SPRING	シタイトチョウシバ・ ネ(0.3)	(1)
17	* 226-88204	SPRING	シタイトキュウシユウハ・ ネ	(1)
18	* 101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	シタイトチョ-シバ・ ネ トメネジ・	(1)
19	* 226-12907	TENSION ADJUSTING SCREW	シタイトチョウリヨクチョウセツ ネジ・	(1)
20	* SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ヒラネジ・ 3/32-80 L=13.2	(1)
21	* TA-0290301-M0	PLUG	トメセン D=2.9X3.2 L=3	(1)
22	01 226-14002	THRUST WASHER, A	カマジ・ クシ・ ヨウメタルスベ・ -ザ A	2
23	01 226-14101	THRUST WASHER, B	カマジ・ クシ・ ヨウメタルスベ・ -ザ B	2
24	01 226-14200	SPACER, C	カマジ・ クシ・ ヨウメタルスベ・ -ザ C	2
25	01 101-12605	THRUST WASHER 1.7	カマジ・ クワワメタル スラストイタ 1.7	2
26	01 101-12704	THRUST WASHER 1.8	カマジ・ クワワメタル スラストイタ 1.8	2
27	B1822-051-000	OPENING LEVER CRANK	ナカガ・ マ アソナイウデ・	2
28	B1820-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ナカガ・ マ アソナリリンク	2
29	B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	ナカガ・ マ アンナイ クランクビ・ ン	2
30	226-13509	BOBBIN CASE OPENING LEVER	ナカガ・ マアソナイ(コカ・ マ)	2
31	SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ・ 9/64-40 L=7.5	2
32	WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ・ カ・ ネ 3.7X8X1	2
33	CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.3
34	CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.3
35	NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
36	B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	ナカガ・ マ アソナイウデ・ ジ・ ク	2
37☆	02 B9117-051-000	BOBBIN	ホ・ ピ・ ン	2
38☆	03 102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	コウシツアルマイト ホ・ ピ・ ン	2
39☆	03 226-53802	SHEET	クウテンホ・ ウシシート	2
40☆	03 101-11508	SPRING	ク-テンホ・ -シバ・ ネ	2
41	01 400-28560	HOOK_SHAFT_GEAR-A	カマジ・ クネジ・ ハク・ ルマA	2
42	01 400-28561	HOOK_SHAFT_GEAR-B	カマジ・ クネジ・ ハク・ ルマB	2
43	01 400-28562	HOOK_SHAFT_GEAR-C	カマジ・ クネジ・ ハク・ ルマC	2
44	01 400-28563	HOOK_SHAFT_GEAR-D	カマジ・ クネジ・ ハク・ ルマD	2
45	01 400-40549	HOOK_SHAFT_GEAR-E	カマジ・ クネジ・ ハク・ ルマE	2
46	01 400-40550	HOOK_SHAFT_GEAR-F	カマジ・ クネジ・ ハク・ ルマF	2
47	SM-8060550-TP	SCREW M6 L=4.5	トメネジ・ M6 L=4.5	6

NOTE (注記)      01....SELECTIVE PARTS      選択部品  
                   02....FOR LH-3568      LH-3568用  
                   03....FOR LH-3568-7      LH-3568-7用

## 6. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (2)

釜・下軸関係 (2)




1	400-28271	LOWER SHAFT	シモジ・ク	1
2	400-28851	LOWER SHAFT_BUSH-F	シモジ・クマエメタル	1
3	400-30915	LOWER SHAFT_BUSH-M	シモジ・クナカメタル	1
4	400-31351	ASSY-LOWER SHAFT COLLAR	シモジ・クスラストカラー(クミ)	1
5	SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ・M6 L=6	(2)
6	400-13061	THRUST WASHER	スラストザ・カ・ネ	1
7	236-18804	OIL SEAL	シ・ヨウケ・オクリシ・クワシロオイルシール	1
8	01 400-28485	HOOK SHAFT_BASE-L	カマジ・クダ・イ(ヒタ・リ)	1
9	02 400-28487	HOOK SHAFT_BASE-L-TRIM	イトキリカマジ・クダ・イ(ヒタ・リ)	1
10	03 400-34969	HOOK SHAFT_BASE_L	カマジ・クダ・イ(ヒタ・リ)コカ・マ	1
11	04 400-34971	HOOK SHAFT_BASE_L-TRIM	イトキリカマジ・クダ・イ(ヒタ・リ)コカ・マ	1
12	400-22589	BOTTOM COVER	カマジ・クダ・イフタ	2
13	400-22590	BOTTOM COVER_GASKET	カマジ・クダ・イハ・ツキン	2
14	SM-4050855-SP	SCREW	ナ・ネジ・M5 L=8	8
15	SQ-2050453-MZ	CONNECTING SCREW	ハ・イフ・レンケツネジ	4
16	400-42141	OIL ADJUSTING SCREW	オイルチョウセツネジ	2
17	RO-0442401-00	RUBBER RING	0リング	2
18	400-29570	OIL ADJUSTING SPRING	ユリヨウチョウセツバ・ネ	2
19	TA-0290301-M0	PLUG	トメセン D=2.9X3.2 L=3	6
20	SM-8051002-TP	SCREW M5 L=10	トメネジ	2
21	101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カマジ・クダ・イトメ ウエ	2
22	101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カマジ・クダ・イトメ シタ	2
23	SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ・15/64-28 L=30	2
24	SM-6063502-TP	SCREW M6 L=35	ロツカクアナボ・ルト	1
25	WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラザ・ガ・ネ 6.2X13X1	2
26	01 400-28486	HOOK SHAFT_BASE-R	カマジ・クダ・イ(ミキ・)	1
27	02 400-28488	HOOK SHAFT_BASE-R-TRIM	イトキリカマジ・クダ・イ(ミキ・)	1
28	03 400-34970	HOOK SHAFT_BASE_R	カマジ・クダ・イ(ミキ・)コカ・マ	1
29	04 400-34972	HOOK SHAFT_BASE_R-TRIM	イトキリカマジ・クダ・イ(ミキ・)コカ・マ	1
30	TA-0290301-M0	PLUG	トメセン D=2.9X3.2 L=3	6
31	SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナボ・ルト M6 L=25	1
32	400-28495	GEAR GUIDE-L	キ・ヤカ・イド・(ヒタ・リ)	1
33	400-28496	GEAR GUIDE-R	キ・ヤカ・イド・(ミキ・)	1
34	SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ナ・コネジ・M5 L=6	4
35	SQ-2060451-MZ	CONNECTING SCREW	ハ・イフ・レンケツネジ	2
36	400-28489	LOWER SHAFT GEAR	シモジ・クギ・ヤ	2
37	SM-8060610-TP	SCREW	トメネジ・M6 L=6	4
38	SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ・M6 L=6	1
39	SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ・M6 L=6	1
40	400-28656	ASSY-LOWER SHAFT BEARING	シモジ・クバ・アーリング・(クミ)	1
41	SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ・M6 L=6	(2)
42	RO-2573501-00	O-RING	0リング	1
43	228-88507	OIL SEAL	オクリレバ・シ・クオイルシール	2
44	400-11947	LOWER PLUNGER_BUSH	シモジ・クバ・ランジ・ヤーメタル	1
45	SQ-2050453-MZ	CONNECTING SCREW	ハ・イフ・レンケツネジ	2

NOTE (注記)      01....FOR LH-3568(EXCEPT CHINA)      LH-3568 (中国を除く) 用  
                   02....FOR LH-3568-7(EXCEPT CHINA)      LH-3568-7 (中国を除く) 用  
                   03....FOR LH-3568(CHINA)      LH-3568 (中国) 用  
                   04....FOR LH-3568-7(CHINA)      LH-3568-7 (中国) 用

## 9. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3568-7)


糸切り装置関係 (LH-3568-7用)



1	400-17353	ASSY_BASE_PLATE	ベースイタクミ	1
2	400-17394	ASSY_TRM_PUSH_LINK	トキリオシリンククミ	1
3	RC-0650811-KP	RETAINING_RING	Cカタメフ	1
4	400-36359	THREAD_TRIMMERSOLENOID	トキリソレノイド	1
5	SM-4040601-SC	SCREW M4X0.7 L=6	ナベネジ M4X0.7 L=6	4
6	235-42418	CLUTCH LINK PIN	クラッチリンクビン	1
7	NM-6030001-SC	NUT M3	ロツカクナット M3X0.5 1個	2
8	400-17399	ASSY_TRM_ROLLER_ARM	カムローラテクミ	1
9	400-10434	THRUST_COLLAR_ASM	テンピングランクビンスラストカラーカミ	1
10	110-40854	KNIFE DRIVING ARM ASM.	メスクドウカウテクミ	1
11	RE-0600000-K0	E-RING 6	Eカタメフ 6	1
12	400-17400	ROLLER_ARM_SPRING	コロウテバネ	1
13	400-17361	TRM_DRIVING_ARM_STOPPER	トキリクトウカウテストッパー	1
14	SM-4050855-SP	SCREW	ナベネジ M5 L=8	2
15	400-17401	TRM_DRIVING_LINK_PIN	トウメスリンクビン	1
16	400-17402	TRM_DRIVING_LINK_BUSH	トウメスリンクアッショウ	1
17	WP-0621046-SP	WASHER	ヒラサカタマル	1
18	NM-6060003-SC	NUT M6	ロツカクナット M6	1
19	400-12505	CONNECTING_ROD_B	コネクティングロッドビー	1
20	400-12506	CONNECTING_ROD_C	コネクティングロッドシ	1
21	SM-9050850-SP	SCREW	ロツカクボルト	2
22	WP-0531000-SD	WASHER M5	ヒラサカタマル M5	2
23	400-17403	TRM_DRIVING_ARM_SPRING	トキリクトウカウテモドシバネ	1
24	400-15669	ASSY_THREAD_RELEASE_ARM	アッシャースレットリリースアーム	1
25	400-17362	RELEASE_ARM_STOPPER	トキルメクトウカウテストッパー	1
26	SM-4050855-SP	SCREW	ナベネジ M5 L=8	2
27	113-05901	SPRING	トキルメサトウイタバネ	1
28	SM-6061200-SP	SCREW	ヒラネジ M6 L=12	3
29	400-12504	CONNECTING_ROD_A	コネクティングロッドエー	1
30	400-12505	CONNECTING_ROD_B	コネクティングロッドビー	1
31	SM-9050850-SP	SCREW	ロツカクボルト	2
32	WP-0531000-SD	WASHER M5	ヒラサカタマル M5	2
33	400-31352	ASSY_KNIFE_DRIVING_ARM_R	トウメスクトウカウテ(ミキ)クミ	1
34	SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナボルト M5X0.8 L=12	(1)
35	400-12503	KNIFE_DRIVING_ARM_PIN	ナイフライビングアームビン	2
36	400-36446	ASSY_KNIFE_DRIVING_ARM_L	トウメスクトウカウテヒダリクミ	1
37	SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナボルト M5X0.8 L=12	(1)
38	400-12497	ASSY_KNIFE_BASE_SHAFT	アッシャーナイフベーシャフト	2
39	400-12492	D_KNIFE_BASE_GUIDE_L	デイナイフベースガイド	1
40	400-21883	D_KNIFE_BASE_GUIDE_R	トウメストダイカガイトミキ	1
41	SM-1030501-SN	SCREW M3 L=5	サラネジ M3 L=5	4
42	400-21899	D_KNIFE_SUPPORT_R	トウメスササエR	1
43	400-21898	D_KNIFE_SUPPORT_L	トウメスササエL	1
44	SM-1030501-SN	SCREW M3 L=5	サラネジ M3 L=5	4
45	400-12488	DRIVING_KNIFE_BASE_R	トライビングナイフベースR	1
46	400-12487	DRIVING_KNIFE_BASE_L	トライビングナイフベースL	1
47	SS-1090520-TP	SCREW 9/64-40 L=5	サラコネジ 9/64-40 B=5	6
48	SS-6090580-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	ヒラコネジ 9/64-40 L=4.5	2
49☆	400-12403	DRIVING_KNIFE	トウメス	2
50	400-12495	CLAMP_SPRING_BASE	クラシップリンクベース	2
51☆ *	400-44393	CLAMP	クラシップイタ	2
52☆	400-33160	CLAMP_SPRING	クラシップバネ	2
53	SM-6850400-SP	SCREW M2.5 L=4	ヒラコネジ M2.5 L=4	6
54	SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	トメネジ M3 L=3	2
55	400-12489	FIXED_KNIFE_BASE	フィックストナイフベース	2
56	400-12496	FIXED_KNIFE_BASE_ADJUST	コティメントダイヤカセネジ	2
57 *	SM-9051203-CP	SCREW M5 L=12	ロツカクボルト M5 L=12	2
58☆	400-12404	FIXED_KNIFE	コティメント	2
59	EA-9500B01-00	CABLE_BAND	ソクセンバント	2
60	400-13316	THREAD_TRIMMER_CAM	トキリカム	1
61 *	SM-8061010-TP	SCREW	トメネジ M6 L=10	2
62	SM-6052502-TP	SCREW M5X0.8 L=25	ロツカクアナボルト	1
63	B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウバブイエオサエ	1
64	SM-6040552-TP	SCREW M4 L=4.5	ロツカクアナボルト M4 L=4.5	1
65	SD-0700346-TP	SHOULDER SCREW D=7 H=3.4	ダシネジ D=7 H=3.4	3
66 *	WP-0531000-SD	WASHER M5	ヒラサカタマル M5	2

## 10. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3568-7)


自動逆送り関係 (LH-3568-7用)



1	400-35167	ASSY_REVERSE_FEED_SWITCH_68	キ'ヤクオクリスイツチ(クミ)68	1
2	229-54606	REVERSE FEED SWITCH COVER	キ'ヤクオクリスイツチカバ'	(1)
3	SS-41I0615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナ'ベ'コネジ' 11/64-40 L=6	(1)
4	226-56508	REVERSE FEED SWITCH BASE	シ'ヤクオクリスイツチダ'イ	(1)
5	229-54200	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キ'ヤクオクリスイツチシ'ク	(1)
6	229-54309	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キ'ヤクオクリスイツチバ'ネ	(1)
7	SM-4041655-SP	SCREW M4 L=16	ナ'ベ'ネジ'	(1)
8	SM-4031501-SC	SCREW M3 L=15	ナ'ベ'コネジ' M3 L=15	(2)
9	HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シ'キヤブ'タイヤコート'	(1.2)
10	HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイツチ	(1)
11	229-54408	STOPPER PLATE	キ'ヤクオクリスイツチト'メイタ	(1)
12	400-35168	REVERSE_FEED_SWITCH_LEVER_68	キ'ヤクオクリスイツチレバ'(カタハリツキ)	(1)
13	HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピ'ソコンタクト	(2)
14	SM-4050855-SP	SCREW	ナ'ベ'ネジ' M5 L=8	2
15	SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ' 11/64-40 L=7	4
16	WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ'ガ'ネ 5X10.5X1	4
17	101-61305	SOLENOID COVER	マグ'ネットカバ'	1
18	400-36360	REVERSE_FEED_SOLENOID	キ'ヤクオクリソレノイド'	1
19	HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピ'ソコンタクト	(2)
20	WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ'ガ'ネ 5X10.5X1	4
21	SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクボ'ルト 11/64-40 L=9.5	4
22	D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マグ'ネットリンクビ'ン	1
23	RE-0400000-K0	E-RING 4	エカ'タメワ'4	2
24	SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	ロツカクアナボ'ルト M6 L=10	2
25	WS-0631510-KP	SPRING WASHER	ハ'ネザ'ガ'ネ	2
26	WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ'ガ'ネ 6.2X13X1	2
27	400-30856	LINK_FULCULUM	リンクシテイン	1
28	400-29350	REVERSE_FEED_LINK_L	キ'ヤクオクリリンク	1
29	SM-6063002-TP	SCREW M6 L=30	ハソソウタイ'シ'クウケトメネジ'	1
30	WS-0610002-KP	SPRING WASHER	ハ'ネザ'ガ'ネ	1
31	WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサ'ガ'ネ 6.1X18.5X2	1
32	400-35278	REVERSE_FEED_LINK_B	キ'ヤクオクリリンク_B	1
33	400-35277	REVERSE_FEED_LINK_A	キ'ヤクオクリリンク_A	1
34	SD-0700328-TP	SHOULDER SCREW D=7 H=3.2	タ'ソネジ' D=7 H=3.2	2
35	SM-6050650-TP	SCREW M5 L=6	ヒラコネジ' M5 L=6	1
36	101-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE	マグ'ネットトリツケダ'イ	1
37	NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナット M5X0.8 1シユ	2
38	HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジ'ング' 14P	1

## 11. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3568-7)

ワイパー装置関係 (LH-3568-7用)




1	400-33437	WIPERSOLENOIDASM	ワイヤーソレノイド・クミ	1	
2	229-55504	WIPER COVER	ワイヤーカバ-	(1)	
3	SL-4030631-SC	SCREW M3X6	サガネツキナベコネジ M3 L=6	(1)	
4	SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	ダンネジ D=6.5 H=3.2	(1)	
5	226-57209	WIPER LINK, A	ワイヤーリンク A	(1)	
6	400-09196	SUSPENSION SCREW	ワワイトキリバネカケ	(1)	
7	229-56205	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイヤーダソネジカラ-	(1)	
8	226-57308	WIPER SPRING	ワイヤーハネ	(1)	
9	NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)	
10	229-55900	WIPER RUBBER A	ワイヤーゴム A	(1)	
11	229-56007	WIPER RUBBER B	ワイヤーゴム B	(1)	
12	400-30956	WIPER SOLENOID	ワイヤーソレノイド	(1)	
13	229-57104	WIPER SOLENOID SHAFT	ワイヤーソレノイド・シ・ク	(1)	
14	HA-0005900-00	POWER SWITCH	デンケンスイッチ	(1)	
15	HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ビニールデンゼン 17-0.16 シロ (0.04)		
16	HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シングルキャブタイヤコード	(1.04)	
17	*	400-42151	WIPER SOLENOID BASE	ワイヤーソレノイドベース	(1)
18	SL-4030641-SE	SCREW	サガネツキネジ	(3)	
19	229-57203	WIPER LINK COLLAR	ワイヤーリンクカラ-	(1)	
20	HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)	
21	SM-4050855-SP	SCREW	ナベネジ M5 L=8	2	
22	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1	
23	SD-0500301-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 3	ダンネジ D=5 H=3	1	
24	400-28797	ASSY_WIPER_LINK_2	ワイヤーリンククミ2	1	
25	400-28799	ASSY_WIPER_BASE	ワイヤートダクミ	1	
26	SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	ロツカクナツト M5X0.7 L=8	2	
27	*	RE-0300000-KO	E-RING 3	Eガタトメ 3	2
28	102-08700	WIPER LINK SHAFT	ワイヤーリンクシフト	1	
29	*	SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	2
30	WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサガネ 3.7X8X1	2	
31	01	102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ワイヤー	1
32	01	102-09500	WIPER	ワイヤー	1
33	01	102-09807	WIPER	ワイヤー	1
34	01	102-09906	WIPER	ワイヤー	1
35	WP-0531000-SD	WASHER M5	ヒラサガネコカタマル M5	2	
36	*	WS-0410002-KP	SPRING WASHER	ハネサガネ M4	2

NOTE (注記)      01....SELECTIVE PARTS

選択部品

## 12. LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



1	400-25559	SCREW	ネジ	1
2	400-34926	OIL_TANK_ASM.	オイルタンクアセンブリ	1
3	400-34649	OIL_TANK_PLATE	オイルタンクプレート	1
4	SL-6040892-TN	BOLT	ボルト	2
5	RO-0982401-00	RUBBER_RING	ゴムリング	1
6	RO-2192001-00	RUBBER_RING	ゴムリング	1
7	400-28705	ASSY_FLOATER	フローティングアセンブリ	1
8	400-36167	OIL_GAGE	オイルゲージ	1
9	SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	ロッドカクアナボ・ナット M5X0.8 L=10	2
10	WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	ヒラダ・ガ・ネ 5.5X10X0.8	2
11	236-30007	TUBE	チューブ	0.48
12	236-29306	PIPE_STOPPER_A	パイプストッパーA	15
13	236-28803	PLUNGER	ピラーニャ	2
14	236-28902	PLUNGER SPRING	ピラーニャ・ヤーバ・ネ	2
15	400-13509	PLUNGER SCREW	ピラーニャ・ヤートメネジ	2
16	RO-0481901-00	RUBBER_RING	ゴムリング	2
17	400-28773	BOX_COVER	ボックスカバ	1
18	400-28774	BOX_COVER_PACKING	ボックスカバーパッキン	1
19	SM-4051255-SP	SCREW,, M5 L=12	ナ・ネジ M5 L=12	8
20	236-30106	TUBE_B	チューブB	0.2
21	236-29405	PIPE_STOPPER_B	パイプストッパーB	2
22	400-29075	LUBRICATING_INLET	キュウコウ	1
23	400-00344	LUBRICATING_INLET_CAP	キュウコウキャップ	1
24	RO-0481901-00	RUBBER_RING	ゴムリング	1
25	*	400-42287 ASSY_OIL_FILTER_R	オイルフィルターアセンブリ	1
26	236-30601	OIL FILTER JOINT	オイルフィルタージョイント	(1)
27	236-29405	PIPE STOPPER_B	パイプストッパーB	(2)
28	236-30106	TUBE_B	チューブB	(0.035)
29	236-30650	OIL FILTER JOINT ASM.	オイルフィルタージョイント(クミ)	(1)
30	236-29306	PIPE STOPPER_A	パイプストッパーA	1
31	236-30007	TUBE	チューブ	0.05
32	*	400-42286 ASSY_OIL_FILTER_L	オイルフィルターアセンブリ	1
33	236-30601	OIL FILTER JOINT	オイルフィルタージョイント	(1)
34	236-29405	PIPE STOPPER_B	パイプストッパーB	(2)
35	236-30106	TUBE_B	チューブB	(0.042)
36	236-30650	OIL FILTER JOINT ASM.	オイルフィルタージョイント(クミ)	(1)
37	236-29306	PIPE STOPPER_A	パイプストッパーA	1
38	236-30007	TUBE	チューブ	0.06
39	400-16749	TUBE HOLDER	パイプ・オサエ	1
40	SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロッドカクアナボ・ナット M4X0.7 L=6	1
41	400-34246	OIL SIGHT_WINDOW	アーラノン・キマト	1
42	RO-1952401-00	RUBBER_RING	ゴムリング	1
43	B3517-009-000	OIL FELT REAR	コーフ・アフ・ラテ・メ フェルト	1
44	400-32804	BASE	アフ・ラテ・ソバ・イダ・イ	1
45	EA-9500801-00	CABLE_BAND	ソケツシナント	3
46	232-04803	LUBRICATING_GUIDE	メンブ・キュウガ・イト	1
47	SM-6040650-TP	SCREW	ヒラネジ M4 L=6	1
48	400-39625	LUBRICATING_FELT	メンブ・キュウユフェルト	1
49	235-40305	FLOATER_CASE_CAP	ウキコースキヤップ	1
50	236-30007	TUBE	チューブ	0.23
51	101-26803	OIL TUBE HOLDER	ハ・イア・ド・メ	3
52	236-30007	TUBE	チューブ	0.2
53	236-30007	TUBE	チューブ	0.38
54	236-30007	TUBE	チューブ	0.07
55	400-32405	ASSY_GEAR_OIL_WICK_LEFT	キ・キュウウハ・リーンクミヒタリ	1
56	400-32406	ASSY_GEAR_OIL_WICK_RIGHT	キ・キュウウハ・リーンクミヒタリ	1
57	SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ナ・ネジ M5 L=6	2
58	B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	ルガ・タ・レンケツネジ B	1
59	B3534-012-000	GASKET	ハ・サシ	2
60	SQ-0000401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ・レンケツネジ	1
61	400-36333	SUCTION	キュウクチ	1
62	RO-0371801-00	RUBBER_RING	ゴムリング	1
63	*	SM-6040655-TP SCREW M4 L=6	ヒラコネジ M4 L=6	2
64	*	236-29504 DISTRIBUTOR	ア・ソバ・イキA	4
65	236-30007	TUBE	チューブ	0.28
66	236-30007	TUBE	チューブ	0.33
67	236-30007	TUBE	チューブ	0.06
68	236-30007	TUBE	チューブ	0.03
69	262-30409	LUBRICATING_OIL_WICK_STOPPER	キュウユシントメ	1
70	WP-0430800-SD	WASHER M4	ヒラダ・ガ・ネ コカ・タマル M4	1
71	SM-6041602-TP	SCREW M4X0.7 L=16	ロッドカクアナボ・ナット M4X0.7 L=16	1
72	B1834-512-000	OIL ADJUSTING SCREW	ユリヨー・チヨーセツネジ	1
73	NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロッドカナヅト 11/64-40	1
74	400-40809	OIL_JOINT	オイルジョイント	1
75	236-30106	TUBE_B	チューブB	0.02
76	400-35264	SPRING_HOOK	ハ・ネカゲ	1
77	SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ナ・ネジ M5 L=6	1
78	WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	ヒラダ・ガ・ネ 5.2X9.5X0.6	1
79	SM-4055001-SF	SCREW M5 L=50	ナ・ネジ M5X0.8 L=50	1
80	WP-0531000-SD	WASHER M5	ヒラダ・ガ・ネ コカ・タマル M5	1
81	400-42086	CAP	ゴ・スゼン	1
82	*	400-41578 RUBBER_PLATE	ユホ・ウゴ・スザエイタ	1
83	*	400-41579 OIL_SHIELD_PLATE	ユホ・ウゴ・A	1

### 13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻き装置関係




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		400-33409	ASSY_BELT_COVER	ベルトカバー-クミ	1
2		400-29905	BELT_COVER_A	ベルトカバー-A	(1)
3		SM-4062001-SC	SCREW M6 L=20	ナットネジ M6 L=20	(2)
4		SM-4051601-SC	SCREW M5X0.8 L=16	ナットネジ M5X0.8 L=16	(1)
5		WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1	バネワッシャー 5.2X8.2X1	(1)
6		WP-0531001-SC	WASHER	ビラサーカネ ミガキマツ M5	(1)
7		WP-0641600-SC	WASHEW 6.4X12.5X1.6	ビラサーカネ	(2)
8		400-34267	ASSY_BELT_COVER_B	ベルトカバー-B(クミ)	1
9		229-33659	BELT COVER B COMPL.	ベルトカバー-B(ケツコウ)	(1)
10		229-33758	BELT COVER B LID ASM.	ベルトカバー-Blid(クミ)	(1)
11		229-33600	BELT COVER B	ベルトカバー-B	(1)
12		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモネジ D=4.1 L=20	(2)
13	*	WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ビラサーカネ 5X10.5X1	(2)
14		229-27354	BOBBIN WINDER COMPL.	イトヨウサウチ(ケツコウ)	1
15		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナットネジ 11/64-40 L=5	(1)
16		229-28907	THREAD TENSION DISK	イトヨウサウチ	(2)
17		229-29004	THREAD TENSION SPRING	イトヨウサウチ	(1)
18		229-28808	NUT	イトヨウサウチ	(1)
19		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=3.5	(1)
20		229-28402	CONTROL RUBBER HOLDING PLATE	セイギヨゴムガサエイタ	(1)
21		229-28303	CONTROL RUBBER	セイギヨゴム	(1)
22		229-28105	BOBBIN PRESSER	ボビンオサエ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	ダッソネジ D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
25		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
26		229-28501	THREAD TENSION POST BASE	イトマキイトヨウジボウダ	(1)
27	01	226-21155	THREAD WINDER ASM.	イトマキイトヨウジボウダ	1
28		226-21056	TENSION BAR BASE	イトマキイトヨウジボウダ(ケツコウ)	(1)
29		SS-07110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
30		229-28907	THREAD TENSION DISK	イトヨウサウチ	(4)
31		229-29004	THREAD TENSION SPRING	イトヨウサウチ	(2)
32		229-28808	NUT	イトヨウサウチ	(2)
33		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナットネジ 11/64-40 L=5	(1)
34		229-28402	CONTROL RUBBER HOLDING PLATE	セイギヨゴムガサエイタ	(1)
35		229-28303	CONTROL RUBBER	セイギヨゴム	(1)
36		226-21106	BOBBIN PRESSER	ボビンオサエ	(1)
37		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	ダッソネジ D=4.9 H=2.6	(1)
38		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ビラサーカネ 4.8X8.4X0.8	(1)
39		SM-8040502-TP	SCREW M4X0.7 L=5	トメネジ M4X0.7 L=5	(1)
40		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)

NOTE (注記)

01....FOR JE

J/E用




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	セイメイ	Qty
1		400-32107	ASSY_BOTTOM_COVER_A	ホ・トムカバ・-Aクミ	1
2		400-28778	BOTTOM_COVER	ホ・トムカバ・-	(1)
3		400-34853	CONNECTING_ROD_ASM	ヒサ・アケ・カイテンウデ・クミ	(1)
4		229-32107	KNEE_LIFTING_ROTATING_ARM	ヒサ・アケ・カイテンウデ・	(1)
5		NM-6060001-SE	NUT_M6	ロツカクナット M6 1シユ	(2)
6		SM-8063012-TR	SCREW_M6_L=30	トメネジ・	(2)
7		400-25191	KNEE_PRESS_ROD	ヒサ・アテヨコジ・ク	(1)
8		229-32206	SPRING	ヒサ・アケ・カイテンウデ・ハ・ネ	(1)
9		101-62600	RUBBER_CUSHION	トウフ・ササエコ・ム	(4)
10		229-32453	BRACKET_ASM.	ヒサ・アテタジ・クトリヅケウデ・(クミ)	(1)
11		229-32404	BRACKET	ヒサ・アテタジ・クトリヅケウデ・	(1)
12		229-34707	SCREW	ヒサ・アテタジ・クトリヅケウデ・シメネシ・	(2)
13		RE-1000000-K0	E-RING_10	Eカ・タメワ 10	(1)
14		SM-9061853-SR	SCREW_M6_L=17.5	ロツカクボ・ルト	(1)
15	01	229-34251	KNEE_PAD_PLATE_ASM.	ヒサ・アティタ(クミ)	1
16		229-34301	KNEE_PAD_PLATE_SUPPORT	ヒサ・アティササエ	(1)
17		229-34400	KNEE_PAD_PLATE_RUBBER	ヒサ・アティカゴ・ム	(1)
18		229-34509	KNEE_PAD_PLATE_COVER	ヒサ・アティタカバ・-	(1)
19		229-34608	KNEE_PAD_UPRIGHT_SHAFT	ヒサ・アテタジ・ク	(1)
20		SM-9061203-SE	SCREW_M6_L=12	ロツカクボ・ルト M6 L=12	(1)
21		229-34202	KNEE_PAD_PLATE	ヒサ・アティ	(1)

NOTE (注記) 01....ACCESSORIE PARTS

付属品

## 15. AK DEVICE COMPONENTS


A K装置関係



1	400-36221	ASSY_AK_DEVICE	AKソウチクミ	1
2	400-36222	COMP_REAR_PLATE	マト・イタケヅコ・ウ	(1)
3	SD-0800352-SP	HINGE SCREW D= 8 H= 3.5	ダ・ンネジ・D=8 H=3.5	(1)
4	400-30962	SOLENOID_LINK	ソレノイド・リンク	(1)
5	NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
6	SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルビラネジ・ 3/16-28 L=14	(1)
7	GAK-33027000	SOLENOID ARM	ソレノイド・ウテ B	(1)
8	229-91400	SOLENOID SHAFT	ソレノイド・シ・ク	(1)
9	400-36223	ASSY_REAR_PLATE	マト・イタクミ	(1)
10	WP-0621036-SP	WASHER	ヒラザ・ガ・ネ	(2)
11	NS-6150440-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(2)
12	WP-1021016-SD	WASHER	ヒラザ・ガ・ネ 10.2X18X1	(2)
13	RE-0700000-K0	E-RING 7	Eカ・タトメツ 7	(1)
14	GAK-A18300B0	AK SOLENOID ASM., B	AKソレノイド・(クミ)B	(1)
15	400-30954	SHAFT_PIN	ヒサ・アケ・ヨコボ・ウビ・ソ	1
16	RE-0500000-K0	E-RING	Eカ・タトメツ 5	1

## 16. THREAD STAND COMPONENTS



糸立装置関係



1	131-67556	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イタテソウチ(クミ)	1
2	229-30556	SPOOL REST ARM ASM.	イタテウデ(クミ)	(2)
3	229-30507	SPOOL REST ARM	イタテウデ	(2)
4	229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イタテボウシメカナケ	(4)
5	229-31406	THREAD STANDING ROD RUBBER CAP	イタテボウホコゴム	(1)
6	229-30408	THREAD STANDING ROD, UPPER	イタテボウ(ウエ)	(1)
7	229-31307	THREAD STANDING ROD JOINT	イタテボウダキテ	(1)
8	131-67903	THREAD STANDING THREAD GUIDE	イタテイトアソイ	(1)
9	131-68000	THREAD STANDING GUIDE BASE	イタテイトアソイ(シタ)タ・イ	(1)
10	131-68109	THREAD STANDING GUIDE ARM	イタテイトアソイウデ	(1)
11	131-68208	THREAD STANDING GUIDE ARM BASE	イタテイトアソイウデ・タ・イ	(1)
12	229-30309	THREAD STANDING ROD, LOWER	イタテボウ(シタ)	(1)
13	229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレドメ	(4)
14	229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケボウ	(4)
15	229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケザラクション	(4)
16	229-30804	SPOOL REST	イトマキウケザラ	(4)
17	SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=15	(4)
18	SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナベコネジ M5 L=14	(2)
19	NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナット M5	(2)
20	SM-4041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	ナベコネジ M4X0.7 L=10	(2)
21	NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナット M4X0.7 2シユ	(2)
22	SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	ナベコネジ M4 L=12	(1)
23	SM-4042001-SC	SCREW M4 X 20	ナベコネジ M4X0.7 L=20	(1)
24	NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナット M4X0.7 2シユ	(2)
25	WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラザガネ	(2)
26	WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネザガネ 16.4X26.6X3.2	(1)
27	NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナット M16X1.5 1シユ	(1)
28	NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナット M5	(4)
29	WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハネザガネ 5.1X9.2X1.3	(4)

## 17. ACCESSORIE PARTS COMPONENTS

付属品関係



1	400-33439	ACCESSORIE_BAG_ASM	アソ' クヒンバ' ッククミ	1	
2	SK-3482501-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ' D=4.8 L=25	(2)	
3	229-31604	FRAME SUPPORT BAR	トウア' ササエボ' ウ	(1)	
4	236-39701	KNEE LIFTER PRESSER ROD	ヒザ' アケ' オシボ' ウ	(1)	
5	229-32800	ACCESSORIE BAG	フゾ' クヒンバ' ツグ'	(1)	
6	229-33105	SCREW DRIVER, MIDDLE	ト' ライバ' -(チユウ)	(1)	
7	229-33204	SCREW DRIVER, SMALL	ト' ライバ' -(ショウ)	(1)	
8	B9101-490-000	DRIVER	ト' ライバ' -	(1)	
9	124-55507	HEXAGONAL WRENCH, 1.5	ロツカクレンチ(1.5)	(1)	
10	124-55705	HEXAGONAL WRENCH, 2.5	ロツカクレンチ(2.5)	(1)	
11	*	B9141-372-000	HEXAGONAL WRENCH, LARGE	ロツカクホ' - スバ' ナ (ダ' イ)	(1)
12	131-60106	SPANNER (5X6)	スバ' ナ (5X6)	(1)	
13	260-34801	WRENCH (7X8)	リョウク' チスバ' ナ (ショウ) 7*8	(1)	
14	262-33700	WRENCH (10X11)	リョウク' チスバ' ナ (ショウ) 10*11	(1)	
15	260-34702	WRENCH (14X11)	リョウク' チスバ' ナ (ダ' イ) 14*11	(1)	
16	WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラザ' ガ' ネ 5X10.5X1	(2)	
17☆	04	MDP-500B1002	NEEDLE DPX5 #10-2	ハリ DPX5 #10-2	1
18☆	03	MDP-500B1402	NEEDLE DPX5#14-2	DPX5#14-2	2
19☆	05	MDP-500B2102	DPX5#21-2	ハリDPX5#21-2	1
20☆	06	MDP-500B0902	NEEDLE DPX5#9-2	ハリDPX5#9-2	1
21☆	01	226-53802	SHEET	クウテンホ' ウシシト	1
22☆	01	101-11508	SPRING	ク-テンホ' -シバ' ネ	1
23☆	01	102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	コウシツアルマイト ホ' ピ' ソ	2
24☆	02	B9117-051-000	BOBBIN	ホ' ピ' ソ	2
25		229-33006	SCREW DRIVER, LARGE	ト' ライバ' -(ダ' イ)	1
26		229-33303	VINYL COVER	トウア' ビ' ニールカバ' -	1
27		B9121-012-0A0	OILER ASM.	アア' ラサシ クミ	1
28☆		MML-007600CA	JUKI MACHINE OIL 7	ジ' ュ-キマシンオイル7	1
29☆		400-35873	FILTER_B	フィルターB	1
30		229-26059	RUBBER HINGE ASM.	ラバ' -ヒンジ' (クミ)	1
31		229-26000	RUBBER CUSHION	ゴ' ムビンジ' ザ'	(2)
32		229-26109	FRAME RUBBER CUSHION	トウア' ササエコ' ムザ'	(2)
33		229-26208	NAIL	ゴ' ムビンジ' ザ' ウチクキ'	(8)
34		229-26505	WASHER	トウア' クヅシヨンザ'	(2)
35		229-26356	HINGE COMPL.	ヒンジ' ケゴ' ウ	(2)
36	07	CM-6001002-01	WEEE INFORMATION SHEET	WEEE インフォメーション シート	2
37	08	400-37488	SHEET	エアースキヤップ' チュウイシト	1
38		400-30768	OIL_FILTER	オイルフィルタ	1
39		400-36428	ASSY_FILTER_A	フィルターエ-クミ	1
40☆		400-36125	FILTER	フィルター	(1)
41	*09	236-40006	SHEET	エアースキヤップ' チュウイシト	1

NOTE (注記)	01....FOR LH-3568-7	LH-3568-7用
	02....FOR LH-3568	LH-3568用
	03....TYPE S	S仕様
	04....TYPE F	F仕様
	05....TYPE G	G仕様
	06....TYPE A	A仕様
	07....FOR JE	JE用
	08....FOR CHINA	中国用
	09....EXCEPT CHINA	中国を除く

## 18. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568用)

Needle gauge size 針幅		Throat plate 針板	Needle clamp asm. (for DP5) 針留組(DP5用)		Needle clamp asm. (for DP17) 針留組(DP17用)	
Code コード			Needle clamp asm. (Left) 針留(左)組	Needle clamp asm. (Right) 針留(右)組	Needle clamp asm. (Left) 針留(左)組	Needle clamp asm. (Right) 針留(右)組
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8 3.2	226-25107	400-35761	400-35771	400-35877	400-35878
C	5/32 4.0	226-25206	400-35762	400-35772	400-26063	400-26084
D	3/16 4.8	226-25305	400-35763	400-35773	400-26065	400-26086
E	7/32 5.6	226-25404	400-35764	400-35774	400-26067	400-26088
F	1/4 6.4	226-25503	400-29561	400-29562	400-26069	400-26090
G	9/32 7.1	226-25602	400-35765	400-35775	400-26070	400-26091
H	5/16 7.9	226-25701	400-35766	400-35776	400-26072	400-26093
K	3/8 9.5	226-25800	400-35767	400-35777	400-26074	400-26095
L	1/2 12.7	226-26006	400-35768	400-35778	400-26076	400-26097
M	5/8 15.9	226-26105	400-35769	400-35779	400-26078	400-26099
N	3/4 19.1	226-26204	400-35770	400-35780	400-26080	400-26101
Stitch spec.	S 縫仕様	Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通
	G					

Needle gauge size 針幅		Feed Dog 送り歯			Presser foot asm. 押さえ(組)	
Code コード		1.7 1.7 φ1.7	1.7 1.7 φ2.2	(Option) (オプション) 3.2mm 2.2mm	(Tip-divided) (移動式先割れ) 2.0mm	(Tip-divided) (移動式先割れ) 2.4mm
		inch mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8 3.2	400-33563			400-35896	
C	5/32 4.0	400-25784			400-35897	
D	3/16 4.8	400-25785	B1613-512-D0H	400-25801	226-40353	228-16557
E	7/32 5.6	400-25786			226-40452	
F	1/4 6.4	400-25787	B1613-512-F0H	400-25803	226-40551	228-16755
G	9/32 7.1	400-25788			226-40759	
H	5/16 7.9	400-25789			226-40858	
K	3/8 9.5	400-25790	B1613-512-K0H	400-25806	226-40957	228-17050
L	1/2 12.7	400-25792			226-41252	
M	5/8 15.9	400-25793			226-41351	
N	3/4 19.1		B1613-512-N0H	400-25810		400-33947
Stitch spec.	S 縫仕様	★			★	★
	G		★	★		★

Needle gauge size 針幅		Sliding plate asm. (Left) 滑り板(左)組	Sliding plate asm. (Right) 滑り板(右)組	Sliding plate asm. (Front) 滑り板(前)組
Code コード				
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8 3.2			
C	5/32 4.0			
D	3/16 4.8			
E	7/32 5.6			
F	1/4 6.4			
G	9/32 7.1			
H	5/16 7.9			
K	3/8 9.5			
L	1/2 12.7			
M	5/8 15.9			
N	3/4 19.1			
Stitch spec.	S 縫仕様	Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通
	G			

Needle gauge size 針幅		Throat plate 針板	Needle clamp asm. (for DP5) 針留組(DP5用)		Needle clamp asm. (for DP17) 針留組(DP17用)	
Code コード	inches mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8 3.2	400-35881	400-35761	400-35771	400-35877	400-35878
C	5/32 4.0	400-25485	400-35762	400-35772	400-26063	400-26084
D	3/16 4.8	400-25490	400-35763	400-35773	400-26065	400-26086
E	7/32 5.6	400-25491	400-35764	400-35774	400-26067	400-26088
F	1/4 6.4	400-25492	400-29561	400-29562	400-26069	400-26090
G	9/32 7.1	400-25493	400-35765	400-35775	400-26070	400-26091
H	5/16 7.9	400-25494	400-35766	400-35776	400-26072	400-26093
K	3/8 9.5	400-25495	400-35767	400-35777	400-26074	400-26095
L	1/2 12.7	400-25498	400-35768	400-35778	400-26076	400-26097
M	5/8 15.9	400-25499	400-35769	400-35779	400-26078	400-26099
N	3/4 19.1	400-25500	400-35770	400-35780	400-26080	400-26101
P	7/8 22.2	400-25502				
Q	1 25.4	400-25503				
R	1-1/8 28.6	400-25504				
S	1-1/4 31.8	400-25505				
Stitch spec. 縫仕様	S G	Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通

Needle gauge size 針幅		Feed dog 送り歯			Presser foot asm. 押さえ(組)	
Code コード	inches mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8 3.2	400-35890			400-35896	
C	5/32 4.0	400-25817			400-35897	
D	3/16 4.8	400-25818	400-35891	400-25831	226-40353	228-16557
E	7/32 5.6	400-25819			226-40452	
F	1/4 6.4	400-26715	400-35892	400-25833	226-40551	228-16755
G	9/32 7.1	400-25820			226-40759	
H	5/16 7.9	400-25821			226-40858	
K	3/8 9.5	400-25822	400-35893	400-25836	226-40957	228-17050
L	1/2 12.7	400-25824			226-41252	
M	5/8 15.9	400-25825			226-41351	
N	3/4 19.1		400-35895	400-25840		400-33947
P	7/8 22.2					
Q	1 25.4					
R	1-1/8 28.6					
S	1-1/4 31.8				★	★
Stitch spec. 縫仕様	S G	★	★	★	★	★

Needle gauge size 針幅		Sliding plate asm. (Left) 滑り板(左)組	Sliding plate asm. (Right) 滑り板(右)組	Sliding plate asm. (Front) 滑り板(前)組
Code コード	inches mm	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8 3.2			
C	5/32 4.0			
D	3/16 4.8			
E	7/32 5.6			
F	1/4 6.4			
G	9/32 7.1			
H	5/16 7.9			
K	3/8 9.5			
L	1/2 12.7			
M	5/8 15.9	400-25248	400-25236	
N	3/4 19.1			
Q	1 25.4	400-25249	400-25239	
Stitch spec. 縫仕様	S G	Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通

## 20. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE

## 変更情報リスト

As to the place changed, refer to the corresponding Rev. No.  
 When previous parts(Obsolete part) and new parts(Added parts) are  
 not interchangeable with each other:  
 In this case, even obsolete parts(D.) can be ordered with the  
 obsolete part number, so select the parts with changed dates and  
 place your orders.

変更箇所は、該当Rev. No.版をご参照ください。  
 部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

40036443

No.1447-02 Rev. No.

\*A: Added parts 追加部品 / D: Obsolete parts 削除部品 / E: Erratum 訂正

*	Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番	*	Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番
D	01	2	1	SM-4050855-SP	A	02	2	1	SM-4051055-SP
D	01	2	39	400-31358	A	02	2	39	400-42880
D	01	2	40	400-34931	A	02	2	40	400-42874
D	01	2	67	SM-4051255-SP	A	02	2	67	SM-4051055-SP
D	01	2	71	TA-1050504-R0	A	02	2	71	TA-1030402-R0
D	01	2	72	TA-1050504-R0					
D	01	4	20	SM-8060612-TP	A	02	4	20	SM-6061010-TP
D	01	4	29	SM-8061612-TP	A	02	4	29	SM-8061550-TP
D	01	4	46	SB-1200002-00	A	02	4	46	SB-1200020-00
D	01	6	47	B4138-512-A00	A	02	6	47	226-06206
					A	02	6	48	226-06305
					A	02	6	50	226-07709
D	01	6	48	B4138-512-B00	A	02	6	51	B4138-512-B00
D	01	6	49	B4138-512-C00	A	02	6	49	226-07600
					A	02	6	52	226-07808
					A	02	6	53	226-07907
					A	02	6	54	226-06404
D	01	6	71	SM-6061802-TP	A	02	6	76	SM-6062502-TP
D	01	8	4	400-22427	A	02	8	4	400-52366
D	01	8	5	229-45703	A	02	8	5	110-72402
D	01	8	26	B3118-552-A00	A	02	8	26	B3118-552-D00
D	01	8	27	B3118-552-F00	A	02	8	27	B3118-415-000
D	01	10	1	400-28271					
D	01	10	2	400-28851					
D	01	10	3	400-30915					
D	01	10	4	400-31351					
					A	02	10	5	400-36687
					A	02	10	6	226-12709
					A	02	10	7	400-39391
					A	02	10	8	226-12204
					A	02	10	9	400-36689
					A	02	10	10	226-12303
					A	02	10	11	101-12803
					A	02	10	12	400-12085
					A	02	10	13	101-12902
					A	02	10	14	110-15906

*	Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番	*	Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番
					A	02	10	15	226-88105
					A	02	10	16	226-88402
					A	02	10	17	226-88204
					A	02	10	18	101-10500
					A	02	10	19	226-12907
					A	02	10	20	SS-6560150-SH
					A	02	10	21	TA-0290301-M0
D	01	10	5	SM-8060612-TP					
D	01	10	6	400-13061					
D	01	10	7	236-18804					
D	01	10	8	400-28485					
D	01	10	9	400-28487					
D	01	10	10	400-34969					
D	01	10	11	400-34971					
D	01	10	16	SQ-2050453-MZ					
D	01	10	22	400-22589					
D	01	10	23	400-22590					
D	01	10	24	SM-4050855-SP					
D	01	10	25	SQ-2050453-MZ					
D	01	10	26	400-16748					
D	01	10	27	R0-0442401-00					
D	01	10	28	400-29570					
D	01	10	29	TA-0290301-M0					
D	01	10	30	400-28494					
D	01	10	39	SM-8051002-TP					
D	01	10	40	101-09908					
D	01	10	41	101-12407					
D	01	10	42	SS-6153040-SP					
D	01	10	43	SM-6063502-TP					
D	01	10	44	WP-0621016-SD					
D	01	10	45	400-28486					
D	01	10	46	400-28488					
D	01	10	47	400-34970					
D	01	10	48	400-34972					
D	01	10	49	TA-0290301-M0					
D	01	10	50	SM-6062502-TP					
D	01	10	51	400-28495					
D	01	10	52	400-28496					
D	01	10	53	SM-4050655-SP					
D	01	10	60	SQ-2060451-MZ					
D	01	10	61	400-28489					
D	01	10	62	SM-8060612-TP					
D	01	10	69	SM-8060612-TP					
D	01	10	70	SM-8060612-TP					
D	01	10	71	400-28656					
D	01	10	72	SM-8060612-TP					
D	01	10	73	R0-2573501-00					









# MEMO





JUKI CORPORATION

JUKI株式会社

お問い合わせ、ご相談は  
To order or for further  
information,  
please contact :